

Coáligos Al dorso

2024-00103



Centro Solicitante: HOSPITEN LANZAROTE

PROVEEDOR

SAP DENOMINACION

SISTEMA INTEOS CODO+NUMERO

RFA

PREST

PROPUESTA INCLUSION

COSTE UNIDAD	IGIC 3%	MEDCOMTECH		IMPORTE NETO
		IMPORTE FRA	RAPPEL 10%	

834568	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 12	716-110-030-012	1	104,50 €	3,14 €	107,64 €	10,76 €	96,87 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 14	716-110-030-014	1	104,50 €	3,14 €	107,64 €	10,76 €	96,87 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 16	716-110-030-016	1	104,50 €	3,14 €	107,64 €	10,76 €	96,87 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 18	716-110-030-018	1	104,50 €	3,14 €	107,64 €	10,76 €	96,87 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 20	716-110-030-020	1	104,50 €	3,14 €	107,64 €	10,76 €	96,87 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 22	716-110-030-022	1	104,50 €	3,14 €	107,64 €	10,76 €	96,87 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 24	716-110-030-024	1	104,50 €	3,14 €	107,64 €	10,76 €	96,87 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 26	716-110-030-026	1	104,50 €	3,14 €	107,64 €	10,76 €	96,87 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 62	716-110-030-062	1	104,50 €	3,14 €	107,64 €	10,76 €	96,87 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 64	716-110-030-064	1	104,50 €	3,14 €	107,64 €	10,76 €	96,87 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 66	716-110-030-066	1	104,50 €	3,14 €	107,64 €	10,76 €	96,87 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 68	716-110-030-068	1	104,50 €	3,14 €	107,64 €	10,76 €	96,87 €
834569	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 70	716-110-030-070	1	104,50 €	3,14 €	107,64 €	10,76 €	96,87 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 72	716-110-030-072	1	104,50 €	3,14 €	107,64 €	10,76 €	96,87 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 52	716-110-035-052	1	104,50 €	3,14 €	107,64 €	10,76 €	96,87 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 54	716-110-035-054	1	104,50 €	3,14 €	107,64 €	10,76 €	96,87 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 56	716-110-035-056	1	104,50 €	3,14 €	107,64 €	10,76 €	96,87 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 58	716-110-035-058	1	104,50 €	3,14 €	107,64 €	10,76 €	96,87 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 60	716-110-035-060	1	104,50 €	3,14 €	107,64 €	10,76 €	96,87 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 62	716-110-035-062	1	104,50 €	3,14 €	107,64 €	10,76 €	96,87 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 66	716-110-035-066	1	104,50 €	3,14 €	107,64 €	10,76 €	96,87 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 70	716-110-035-070	1	104,50 €	3,14 €	107,64 €	10,76 €	96,87 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 74	716-110-035-074	1	104,50 €	3,14 €	107,64 €	10,76 €	96,87 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 78	716-110-035-078	1	104,50 €	3,14 €	107,64 €	10,76 €	96,87 €
CREAR	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 9/3 izq.	730-135-000-012	1	715,00 €	21,45 €	736,45 €	73,65 €	662,81 €
CREAR	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 9/5 izq.	730-135-000-014	1	770,00 €	23,10 €	793,10 €	79,31 €	713,79 €
CREAR	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 9/7 izq.	730-135-000-016	1	825,00 €	24,75 €	849,75 €	84,98 €	764,78 €
CREAR	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 9/3 dcha.	730-135-001-012	1	715,00 €	21,45 €	736,45 €	73,65 €	662,81 €
CREAR	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 9/5 dcha.	730-135-001-014	1	770,00 €	23,10 €	793,10 €	79,31 €	713,79 €
CREAR	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 9/7 dcha.	730-135-001-016	1	825,00 €	24,75 €	849,75 €	84,98 €	764,78 €
CREAR	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 con asa as av T 9/6 izq.	730-135-100-015	1	880,00 €	26,40 €	906,40 €	90,64 €	815,76 €
CREAR	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 con asa as av T 9/8 izq.	730-135-100-017	1	935,00 €	28,05 €	963,05 €	96,31 €	866,75 €
CREAR	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 con asa as av T 9/10 izq.	730-135-100-019	1	990,00 €	29,70 €	1.019,70 €	101,97 €	917,73 €
CREAR	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 con asa as av T 9/6 dcha.	730-135-101-015	1	880,00 €	26,40 €	906,40 €	90,64 €	815,76 €
CREAR	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 con asa as av T 9/8 dcha.	730-135-101-017	1	935,00 €	28,05 €	963,05 €	96,31 €	866,75 €
CREAR	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 con asa as av T 9/10 dcha.	730-135-101-019	1	990,00 €	29,70 €	1.019,70 €	101,97 €	917,73 €
CREAR	Placa H distal lateral INTEOS 3.5 as av T 6 izq.	770-141-000-006	1	1.045,00 €	31,35 €	1.076,35 €	107,64 €	968,72 €
CREAR	Placa H distal lateral INTEOS 3.5 as av T 8 izq.	770-141-000-008	1	1.155,00 €	34,65 €	1.189,65 €	118,97 €	1.070,69 €
CREAR	Placa H distal lateral INTEOS 3.5 as av T 10 izq.	770-141-000-010	1	1.320,00 €	39,60 €	1.359,60 €	135,96 €	1.223,64 €
CREAR	Placa H distal lateral INTEOS 3.5 as av T 12 izq.	770-141-000-012	1	1.485,00 €	44,55 €	1.529,55 €	152,96 €	1.376,60 €

- Material empleado paciente 20492378 de CA  
 Entidad Aseguradora BYA, con apartado de  
 Cobro.  
 - Se dispone aprobación y conformidad Director  
 Gerente Hospitales Lanzarote.  
 - Ampliación de códigos en las listas Condicio-  
 nes económicas y de Rfb.

CREAR	Placa H distal lateral INTEOS 3.5 as av T 6 dcha.	770-141-001-006	1	1.045,00 €	31,35 €	1.076,35 €	107,64 €	968,72 €
CREAR	Placa H distal lateral INTEOS 3.5 as av T 8 dcha.	770-141-001-008	1	1.155,00 €	34,65 €	1.189,65 €	118,97 €	1.070,69 €
CREAR	Placa H distal lateral INTEOS 3.5 as av T 10 dcha.	770-141-001-010	1	1.320,00 €	39,60 €	1.359,60 €	135,96 €	1.223,64 €
CREAR	Placa H distal lateral INTEOS 3.5 as av T 12 dcha.	770-141-001-012	1	1.485,00 €	44,55 €	1.529,55 €	152,96 €	1.376,60 €
CREAR	Placa H distal lateral ext. INTEOS 3.5 as av T 7 izq.	770-144-000-007	1	1.100,00 €	33,00 €	1.133,00 €	113,30 €	1.019,70 €
CREAR	Placa H distal lateral ext. INTEOS 3.5 as av T 9 izq.	770-144-000-009	1	1.265,00 €	37,95 €	1.302,95 €	130,30 €	1.172,66 €
CREAR	Placa H distal lateral ext. INTEOS 3.5 as av T 11 izq.	770-144-000-011	1	1.375,00 €	41,25 €	1.416,25 €	141,63 €	1.274,63 €
CREAR	Placa H distal lateral ext. INTEOS 3.5 as av T 13 izq.	770-144-000-013	1	1.540,00 €	46,20 €	1.586,20 €	158,62 €	1.427,58 €
CREAR	Placa H distal lateral ext. INTEOS 3.5 as av T 7 dcha.	770-144-001-007	1	1.100,00 €	33,00 €	1.133,00 €	113,30 €	1.019,70 €
CREAR	Placa H distal lateral ext. INTEOS 3.5 as av T 9 dcha.	770-144-001-009	1	1.265,00 €	37,95 €	1.302,95 €	130,30 €	1.172,66 €
CREAR	Placa H distal lateral ext. INTEOS 3.5 as av T 11 dcha.	770-144-001-011	1	1.375,00 €	41,25 €	1.416,25 €	141,63 €	1.274,63 €
CREAR	Placa H distal lateral ext. INTEOS 3.5 as av T 13 dcha.	770-144-001-013	1	1.540,00 €	46,20 €	1.586,20 €	158,62 €	1.427,58 €
CREAR	Placa H distal medial INTEOS 3.5 as av T 8 izq.	770-142-000-008	1	1.155,00 €	34,65 €	1.189,65 €	118,97 €	1.070,69 €
CREAR	Placa H distal medial INTEOS 3.5 as av T 11 izq.	770-142-000-011	1	1.210,00 €	36,30 €	1.246,30 €	124,63 €	1.121,67 €
CREAR	Placa H distal medial INTEOS 3.5 as av T 12 izq.	770-142-000-012	1	1.265,00 €	37,95 €	1.302,95 €	130,30 €	1.172,66 €
CREAR	Placa H distal medial INTEOS 3.5 as av T 15 izq.	770-142-000-015	1	1.320,00 €	39,60 €	1.359,60 €	135,96 €	1.223,64 €
CREAR	Placa H distal medial INTEOS 3.5 as av T 8 dcha.	770-142-001-008	1	1.155,00 €	34,65 €	1.189,65 €	118,97 €	1.070,69 €
CREAR	Placa H distal medial INTEOS 3.5 as av T 11 dcha.	770-142-001-011	1	1.210,00 €	36,30 €	1.246,30 €	124,63 €	1.121,67 €
CREAR	Placa H distal medial INTEOS 3.5 as av T 12 dcha.	770-142-001-012	1	1.265,00 €	37,95 €	1.302,95 €	130,30 €	1.172,66 €
CREAR	Placa H distal medial INTEOS 3.5 as av T 15 dcha.	770-142-001-015	1	1.320,00 €	39,60 €	1.359,60 €	135,96 €	1.223,64 €
CREAR	Placa H distal medial ext. INTEOS 3.5 as av T 9 izq.	770-143-000-009	1	1.155,00 €	34,65 €	1.189,65 €	118,97 €	1.070,69 €
CREAR	Placa H distal medial ext. INTEOS 3.5 as av T 12 izq.	770-143-000-012	1	1.210,00 €	36,30 €	1.246,30 €	124,63 €	1.121,67 €
CREAR	Placa H distal medial ext. INTEOS 3.5 as av T 13 izq.	770-143-000-013	1	1.265,00 €	37,95 €	1.302,95 €	130,30 €	1.172,66 €
CREAR	Placa H distal medial ext. INTEOS 3.5 as av T 16 izq.	770-143-000-016	1	1.320,00 €	39,60 €	1.359,60 €	135,96 €	1.223,64 €
CREAR	Placa H distal medial ext. INTEOS 3.5 as av T 9 dcha.	770-143-001-009	1	1.155,00 €	34,65 €	1.189,65 €	118,97 €	1.070,69 €
CREAR	Placa H distal medial ext. INTEOS 3.5 as av T 12 dcha.	770-143-001-012	1	1.210,00 €	36,30 €	1.246,30 €	124,63 €	1.121,67 €
CREAR	Placa H distal medial ext. INTEOS 3.5 as av T 13 dcha.	770-143-001-013	1	1.265,00 €	37,95 €	1.302,95 €	130,30 €	1.172,66 €
CREAR	Placa H distal medial ext. INTEOS 3.5 as av T 16 dcha.	770-143-001-016	1	1.320,00 €	39,60 €	1.359,60 €	135,96 €	1.223,64 €
CREAR	Placa H distal dorsolateral INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 11 izq.	770-140-000-011	1	1.265,00 €	37,95 €	1.302,95 €	130,30 €	1.172,66 €
CREAR	Placa H distal dorsolateral INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 14 izq.	770-140-000-014	1	1.320,00 €	39,60 €	1.359,60 €	135,96 €	1.223,64 €
CREAR	Placa H distal dorsolateral INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 16 izq.	770-140-000-016	1	1.375,00 €	41,25 €	1.416,25 €	141,63 €	1.274,63 €
CREAR	Placa H distal dorsolateral INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 18 izq.	770-140-000-018	1	1.540,00 €	46,20 €	1.586,20 €	158,62 €	1.427,58 €
CREAR	Placa H distal dorsolateral INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 11 dcha.	770-140-001-011	1	1.265,00 €	37,95 €	1.302,95 €	130,30 €	1.172,66 €
CREAR	Placa H distal dorsolateral INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 14 dcha.	770-140-001-014	1	1.320,00 €	39,60 €	1.359,60 €	135,96 €	1.223,64 €
CREAR	Placa H distal dorsolateral INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 16 dcha.	770-140-001-016	1	1.375,00 €	41,25 €	1.416,25 €	141,63 €	1.274,63 €
CREAR	Placa H distal dorsolateral INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 18 dcha.	770-140-001-018	1	1.540,00 €	46,20 €	1.586,20 €	158,62 €	1.427,58 €
CREAR	Placa coronoides INTEOS 2.5 ae av T 5/1 Izquierda ESTERIL	777-170-000-006-S	1	825,00 €	24,75 €	849,75 €	84,98 €	764,78 €
CREAR	Placa coronoides INTEOS 2.5 ae av T 5/1 Derecha ESTERIL	777-170-001-006-S	1	825,00 €	24,75 €	849,75 €	84,98 €	764,78 €
CREAR	Tornillo de bloqueo con punta INTEOS 2.5 ae av T 1,5 x 8 ESTERIL	716-142-015-008-S	1	88,00 €	2,64 €	90,64 €	9,06 €	81,58 €
CREAR	Tornillo de bloqueo con punta INTEOS 2.5 ae av T 1,5 x 10 ESTERIL	716-142-015-010-S	1	88,00 €	2,64 €	90,64 €	9,06 €	81,58 €
CREAR	Tornillo de bloqueo con punta INTEOS 2.5 ae av T 1,5 x 12 ESTERIL	716-142-015-012-S	1	88,00 €	2,64 €	90,64 €	9,06 €	81,58 €
CREAR	Tornillo de bloqueo con punta INTEOS 2.5 ae av T 1,5 x 14 ESTERIL	716-142-015-014-S	1	88,00 €	2,64 €	90,64 €	9,06 €	81,58 €



*Jose*

VIGENCIA TARIFA 31/12/2023

OBSERVACIONES

en el codigo sap 834568 se debera de cambiar el rango de referencia acogera de la referencia 716-110-030-012 a la 716-110-030-072

en el codigo sap 834569 se debera de cambiar el rango de referencia acogera de la referencia 716-110-035-010 a la 716-110-035-078

A rellenar por el centro, Marcar con una X si el Material Sanitario es NO facturable.						
	ADESLAS	DKV	SANITAS			
Amb.						
Hosp.						

El Centro Hospitalario se responsabilizará que dicho material sea facturado al paciente y/o Entidad Aseguradora Pública o Privada, con especial atención a pacientes de Entidades Aseguradoras las cuales requieran consentimiento y autorización previa antes de su uso o aplicación.

Si el paciente es asegurado de entidades quienes tienen acuerdos con proveedores, previamente la Dirección o Administración del Hospital deberá verificar las marcas y/o proveedores homologados por la Entidad.

En caso que el paciente pertenezca a Entidades Aseguradora Públicas o Privadas con quienes tengamos "Tarifa de Prestación Cerrada", antes de dar conformidad la Dirección del hospital deberá analizar el coste del material junto con la tarifa de prestación.

**GRUPO: PR(Material Protésis).**

**CLASE: PR01(Protésis traumatológicas).**

**CARACTERISTICAS: PR0108 (Protésis de pie y mano).**

Informe y/o Gestión realizada por:

Gara Fernandez Hernandez

VERIFICADO/CONFORME

José Manuel Jorge Pérez.

Fdo. 

 /o José'



MODELO 1. ADMISIÓN DE NUEVOS MATERIALES

PROPUESTA DE NUEVO MATERIAL HOSPITALARIO PARA SU INCLUSIÓN EN LA GUÍA HOSPITALARIA DE HOSPITEN

- 1. Nombre y referencia material: *Foper Placa. Codo*
- 2. Nombre comercial: *Foper Placa. Codo*
- 3. Laboratorio: *Medcomtech*
- 4. Presentación: *ccas preconformada*
- 5. Aplicación: *Fx y osteotomía alrededor del codo*
- 6. Descripción del producto: *Juegos placas preconformada - Humer distal - olecranon*
- 7. Reséñese la acción diagnóstica/terapéutica principal y el uso terapéutico del material que justifique su inclusión: *Mayor variedad de placas y mayor grado de angulación de las tornillos bloqueados*
- 8. Materiales de uso actual en Hospiten código SAP: *Placa Arthro, Medants*
- 9. Razones clínicas por las cuales este material es superior a los citados anteriormente: *Mayor grado de angulación en los bloques*
- 10. ¿Qué materiales considera usted podrían retirarse de la Guía reseñados anteriormente? *Ninguno*

A rellenar por el centro. Marcar con una x si el MATERIAL SANITARIO es NO facturable.

	Adeslas	DKV	Sanitas			
Amb	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hosp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FECHA:

DR./SERVICIO SOLICITANTE

Director Gerente

VºBº Director Médico

Fdo.: Dr. *Ramones*  
*3522935452*

Fdo.: *P. J. P.*

Fdo.: Dr. *Santana*

## PLACA Y TORNILLOS HOFER

Emma Duarte <emma.duarte@hospiten.com>

Mié 17/01/2024 17:02

Para: Jose Manuel Jorge Pérez <josemanuel.jorge@hospiten.com>

 2 archivos adjuntos (1 MB)

PLACA Y TORNILLO HOFER CODO.pdf; 20492378 garantía.pdf;

Buenas tardes,  
se adjunta solicitud de :

- PLACA REF: 730-135-001-012 Y TORNILLOS 716-110-035XX de las medidas de la 12 a 26
- Proveedor Medcomtech. Caja para intervención de codo, episodio 20492378.
- Se adjunta hoja de quirófano, factura y garantía.
- Esta tiene un mayor grado de angulación en los tornillos.

Gracias, saludos.

**Emma Duarte**  
Dpto. de Compras Hospiten Lanzarote



Lomo Gordo, s/n  
35510 Pto. del Carmen · Lanzarote  
Islas Canarias Spain  
T (+34) 928 596 100 EXT 2300  
F (+34) 928 515 635 EXT 2300  
[www.hospiten.com](http://www.hospiten.com)

**Emma Duarte**  
Dpto. de Compras Hospiten Lanzarote

 Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

**LISTA DE PRECIOS - SISTEMA INTEOS CODO  
 (CODO + HÚMERO NO PROXIMAL)  
 Precios vigentes hasta nuevo aviso**

REFERENCIAS	DESCRIPCIÓN	PRECIO S/Igic	PRECIO C/IGIC	CODIGO BARRAS
716-115-035-010	Tornillo normal INTEOS 3.5 st T 3,5 x 10	93,50	96,31	9009728016455
716-115-035-012	Tornillo normal INTEOS 3.5 st T 3,5 x 12	93,50	96,31	9009728016462
716-115-035-014	Tornillo normal INTEOS 3.5 st T 3,5 x 14	93,50	96,31	9009728016479
716-115-035-016	Tornillo normal INTEOS 3.5 st T 3,5 x 16	93,50	96,31	9009728016486
716-115-035-018	Tornillo normal INTEOS 3.5 st T 3,5 x 18	93,50	96,31	9009728016493
716-115-035-020	Tornillo normal INTEOS 3.5 st T 3,5 x 20	93,50	96,31	9009728016509
716-115-035-022	Tornillo normal INTEOS 3.5 st T 3,5 x 22	93,50	96,31	9009728016516
716-115-035-024	Tornillo normal INTEOS 3.5 st T 3,5 x 24	93,50	96,31	9009728016523
716-115-035-026	Tornillo normal INTEOS 3.5 st T 3,5 x 26	93,50	96,31	9009728016530
716-115-035-028	Tornillo normal INTEOS 3.5 st T 3,5 x 28	93,50	96,31	9009728016547
716-115-035-030	Tornillo normal INTEOS 3.5 st T 3,5 x 30	93,50	96,31	9009728016554
716-115-035-032	Tornillo normal INTEOS 3.5 st T 3,5 x 32	93,50	96,31	9009728016561
716-115-035-034	Tornillo normal INTEOS 3.5 st T 3,5 x 34	93,50	96,31	9009728016578
716-110-030-012	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 12	104,50	107,64	9009728015694
716-110-030-014	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 14	104,50	107,64	9009728015700
716-110-030-016	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 16	104,50	107,64	9009728015717
716-110-030-018	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 18	104,50	107,64	9009728015724
716-110-030-020	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 20	104,50	107,64	9009728015731
716-110-030-022	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 22	104,50	107,64	9009728015748
716-110-030-024	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 24	104,50	107,64	9009728015755
716-110-030-026	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 26	104,50	107,64	9009728015762
716-110-030-028	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 28	104,50	107,64	9009728015779
716-110-030-030	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 30	104,50	107,64	9009728015786
716-110-030-032	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 32	104,50	107,64	9009728015793
716-110-030-034	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 34	104,50	107,64	9009728015809
716-110-030-036	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 36	104,50	107,64	9009728015816
716-110-030-038	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 38	104,50	107,64	9009728015823
716-110-030-040	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 40	104,50	107,64	9009728015830
716-110-030-042	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 42	104,50	107,64	9009728015847
716-110-030-044	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 44	104,50	107,64	9009728015854
716-110-030-046	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 46	104,50	107,64	9009728015861
716-110-030-048	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 48	104,50	107,64	9009728015878
716-110-030-050	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 50	104,50	107,64	9009728015885
716-110-030-052	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 52	104,50	107,64	9009728015892
716-110-030-054	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 54	104,50	107,64	9009728015908
716-110-030-056	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 56	104,50	107,64	9009728015915
716-110-030-058	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 58	104,50	107,64	9009728015922
716-110-030-060	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 60	104,50	107,64	9009728015939
716-110-030-062	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 62	104,50	107,64	9009728037702
716-110-030-064	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 64	104,50	107,64	9009728037719
716-110-030-066	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 66	104,50	107,64	9009728037726
716-110-030-068	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 68	104,50	107,64	9009728037733
716-110-030-070	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 70	104,50	107,64	-
716-110-030-072	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 72	104,50	107,64	9009728037757
716-110-035-010	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 10	104,50	107,64	9009728015946
716-110-035-012	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 12	104,50	107,64	9009728015953
716-110-035-014	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 14	104,50	107,64	9009728015960
716-110-035-016	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 16	104,50	107,64	9009728015977

716-110-035-018	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 18	104,50	107,64	9009728015984
716-110-035-020	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 20	104,50	107,64	9009728015991
716-110-035-022	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 22	104,50	107,64	9009728016004
716-110-035-024	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 24	104,50	107,64	9009728016011
716-110-035-026	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 26	104,50	107,64	9009728016028
716-110-035-028	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 28	104,50	107,64	9009728016035
716-110-035-030	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 30	104,50	107,64	9009728016042
716-110-035-032	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 32	104,50	107,64	9009728016059
716-110-035-034	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 34	104,50	107,64	9009728016066
716-110-035-036	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 36	104,50	107,64	9009728016073
716-110-035-038	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 38	104,50	107,64	9009728016080
716-110-035-040	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 40	104,50	107,64	9009728016097
716-110-035-042	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 42	104,50	107,64	9009728016103
716-110-035-044	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 44	104,50	107,64	9009728016110
716-110-035-046	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 46	104,50	107,64	9009728016127
716-110-035-048	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 48	104,50	107,64	9009728016134
716-110-035-050	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 50	104,50	107,64	9009728016141
716-110-035-052	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 52	104,50	107,64	9009728016158
716-110-035-054	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 54	104,50	107,64	9009728016165
716-110-035-056	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 56	104,50	107,64	9009728016172
716-110-035-058	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 58	104,50	107,64	9009728016189
716-110-035-060	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 60	104,50	107,64	9009728016196
716-110-035-062	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 62	104,50	107,64	9009728037641
716-110-035-066	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 66	104,50	107,64	9009728037665
716-110-035-070	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 70	104,50	107,64	9009728037689
716-110-035-074	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 74	104,50	107,64	9009728038051
716-110-035-078	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 78	104,50	107,64	9009728038075
730-135-000-012	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 9/3 izq.	715,00	736,45	9009728037139
730-135-000-014	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 9/5 izq.	770,00	793,10	9009728037146
730-135-000-016	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 9/7 izq.	825,00	849,75	9009728037153
730-135-001-012	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 9/3 dcha.	715,00	736,45	9009728037191
730-135-001-014	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 9/5 dcha.	770,00	793,10	9009728037207
730-135-001-016	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 9/7 dcha.	825,00	849,75	9009728037214
730-135-100-015	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 con asa as av T 9/6 izq.	880,00	906,40	9009728046261
730-135-100-017	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 con asa as av T 9/8 izq.	935,00	963,05	9009728046278
730-135-100-019	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 con asa as av T 9/10 izq.	990,00	1.019,70	9009728046285
730-135-101-015	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 con asa as av T 9/6 dcha.	880,00	906,40	9009728046315
730-135-101-017	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 con asa as av T 9/8 dcha.	935,00	963,05	9009728046322
730-135-101-019	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 con asa as av T 9/10 dcha.	990,00	1.019,70	9009728046339
770-141-000-006	Placa H distal lateral INTEOS 3.5 as av T 6 izq.	1.045,00	1.076,35	9009728037955
770-141-000-008	Placa H distal lateral INTEOS 3.5 as av T 8 izq.	1.155,00	1.189,65	9009728036903
770-141-000-010	Placa H distal lateral INTEOS 3.5 as av T 10 izq.	1.320,00	1.359,60	9009728036910
770-141-000-012	Placa H distal lateral INTEOS 3.5 as av T 12 izq.	1.485,00	1.529,55	9009728036927
770-141-001-006	Placa H distal lateral INTEOS 3.5 as av T 6 dcha.	1.045,00	1.076,35	9009728037962
770-141-001-008	Placa H distal lateral INTEOS 3.5 as av T 8 dcha.	1.155,00	1.189,65	9009728036934
770-141-001-010	Placa H distal lateral INTEOS 3.5 as av T 10 dcha.	1.320,00	1.359,60	9009728036941
770-141-001-012	Placa H distal lateral INTEOS 3.5 as av T 12 dcha.	1.485,00	1.529,55	9009728036958
770-144-000-007	Placa H distal lateral ext. INTEOS 3.5 as av T 7 izq.	1.100,00	1.133,00	9009728048401
770-144-000-009	Placa H distal lateral ext. INTEOS 3.5 as av T 9 izq.	1.265,00	1.302,95	9009728048418
770-144-000-011	Placa H distal lateral ext. INTEOS 3.5 as av T 11 izq.	1.375,00	1.416,25	9009728048425
770-144-000-013	Placa H distal lateral ext. INTEOS 3.5 as av T 13 izq.	1.540,00	1.586,20	9009728048432
770-144-001-007	Placa H distal lateral ext. INTEOS 3.5 as av T 7 dcha.	1.100,00	1.133,00	9009728048449
770-144-001-009	Placa H distal lateral ext. INTEOS 3.5 as av T 9 dcha.	1.265,00	1.302,95	9009728048456
770-144-001-011	Placa H distal lateral ext. INTEOS 3.5 as av T 11 dcha.	1.375,00	1.416,25	9009728048463
770-144-001-013	Placa H distal lateral ext. INTEOS 3.5 as av T 13 dcha.	1.540,00	1.586,20	9009728048470
770-142-000-008	Placa H distal medial INTEOS 3.5 as av T 8 izq.	1.155,00	1.189,65	9009728037979
770-142-000-011	Placa H distal medial INTEOS 3.5 as av T 11 izq.	1.210,00	1.246,30	9009728037986
770-142-000-012	Placa H distal medial INTEOS 3.5 as av T 12 izq.	1.265,00	1.302,95	9009728036972
770-142-000-015	Placa H distal medial INTEOS 3.5 as av T 15 izq.	1.320,00	1.359,60	9009728036989
770-142-001-008	Placa H distal medial INTEOS 3.5 as av T 8 dcha.	1.155,00	1.189,65	9009728037993

770-142-001-011	Placa H distal medial INTEOS 3.5 as av T 11 dcha.	1.210,00	1.246,30	9009728038006
770-142-001-012	Placa H distal medial INTEOS 3.5 as av T 12 dcha.	1.265,00	1.302,95	9009728037009
770-142-001-015	Placa H distal medial INTEOS 3.5 as av T 15 dcha.	1.320,00	1.359,60	9009728037016
770-143-000-009	Placa H distal medial ext. INTEOS 3.5 as av T 9 izq.	1.155,00	1.189,65	9009728038013
770-143-000-012	Placa H distal medial ext. INTEOS 3.5 as av T 12 izq.	1.210,00	1.246,30	9009728038020
770-143-000-013	Placa H distal medial ext. INTEOS 3.5 as av T 13 izq.	1.265,00	1.302,95	9009728037467
770-143-000-016	Placa H distal medial ext. INTEOS 3.5 as av T 16 izq.	1.320,00	1.359,60	9009728037023
770-143-001-009	Placa H distal medial ext. INTEOS 3.5 as av T 9 dcha.	1.155,00	1.189,65	9009728038037
770-143-001-012	Placa H distal medial ext. INTEOS 3.5 as av T 12 dcha.	1.210,00	1.246,30	9009728038044
770-143-001-013	Placa H distal medial ext. INTEOS 3.5 as av T 13 dcha.	1.265,00	1.302,95	9009728037474
770-143-001-016	Placa H distal medial ext. INTEOS 3.5 as av T 16 dcha.	1.320,00	1.359,60	9009728037030
770-140-000-011	Placa H distal dorsolateral INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 11 izq.	1.265,00	1.302,95	9009728037894
770-140-000-014	Placa H distal dorsolateral INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 14 izq.	1.320,00	1.359,60	9009728037061
770-140-000-016	Placa H distal dorsolateral INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 16 izq.	1.375,00	1.416,25	9009728037900
770-140-000-018	Placa H distal dorsolateral INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 18 izq.	1.540,00	1.586,20	9009728037924
770-140-001-011	Placa H distal dorsolateral INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 11 dcha.	1.265,00	1.302,95	9009728037931
770-140-001-014	Placa H distal dorsolateral INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 14 dcha.	1.320,00	1.359,60	9009728037092
770-140-001-016	Placa H distal dorsolateral INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 16 dcha.	1.375,00	1.416,25	9009728037917
770-140-001-018	Placa H distal dorsolateral INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 18 dcha.	1.540,00	1.586,20	9009728037948
777-170-000-006-S	Placa coronoides INTEOS 2.5 ae av T 5/1 Izquierda ESTERIL	825,00	849,75	
777-170-001-006-S	Placa coronoides INTEOS 2.5 ae av T 5/1 Derecha ESTERIL	825,00	849,75	
716-142-015-008-S	Tornillo de bloqueo con punta INTEOS 2.5 ae av T 1,5 x 8 ESTERIL	88,00	90,64	
716-142-015-010-S	Tornillo de bloqueo con punta INTEOS 2.5 ae av T 1,5 x 10 ESTERIL	88,00	90,64	
716-142-015-012-S	Tornillo de bloqueo con punta INTEOS 2.5 ae av T 1,5 x 12 ESTERIL	88,00	90,64	
716-142-015-014-S	Tornillo de bloqueo con punta INTEOS 2.5 ae av T 1,5 x 14 ESTERIL	88,00	90,64	

## MONTAJES:

REFERENCIA	DESCRIPCION	UNIDADES
730-135-000-014	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 9/5 izq.	1
716-115-035-020	Tornillo normal INTEOS 3.5 st T 3,5 x 20	1
716-110-030-040	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 40	3
716-110-035-022	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 22	4

REFERENCIA	DESCRIPCION	UNIDADES
770-141-000-012	Placa H distal lateral INTEOS 3.5 as av T 12 izq.	1
716-115-035-020	Tornillo normal INTEOS 3.5 st T 3,5 x 20	1
716-110-030-040	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 40	5
716-110-035-022	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 22	6

REFERENCIA	DESCRIPCION	UNIDADES
770-142-000-012	Placa H distal medial INTEOS 3.5 as av T 12 izq.	1
716-115-035-020	Tornillo normal INTEOS 3.5 st T 3,5 x 20	1
716-110-035-020	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 20	9

REFERENCIA	DESCRIPCION	UNIDADES
770-140-000-014	Placa H distal dorsolateral INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 14 izq.	1
716-115-035-020	Tornillo normal INTEOS 3.5 st T 3,5 x 20	1
716-110-035-020	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 20	9



# Gara Fernández Hernández

De: Ivette Roig Zamora <iroig@medcomtech.es>  
 Enviado el: jueves, 18 de enero de 2024 7:39  
 Para: Gara Fernández Hernández; Jesús Omar García Sánchez  
 CC: Jose Manuel Jorge Pérez  
 Asunto: RE: SOLICITUD PPTO GRUPO HOSPITEN MUY URGENTE  
 Datos adjuntos: PRECIOS SISTEMA INTEOS CODO CLINICAS DEL SUR.xlsx; Sistema de Codo INTEOS\_Ficha de producto.docx

**AVISO: Este correo es externo a la organización. No acceda a enlaces o descargue adjuntos salvo que conozca al remitente y sepa que el contenido es seguro.**

Buenos días,


A continuación, detallamos la información de su petición para el sistema HOFER INTEOS CODO.

1- Estimación Entrega. **24-48H**

2- Presentación.

Los implantes de osteosíntesis se destinan a la estabilización y fijación de fragmentos óseos reducidos durante su consolidación natural. El objetivo es la consolidación de la fractura en la configuración ósea deseada.

- Posibilidad de configuración tanto a 90° como a 180°
- Cabezas de tornillos ocultas en la placa
- Alta anatomicidad
- Estabilidad angular poliaxial de alto ángulo hasta un cono de 50° (+/- 25°)
- Presencia de orificios ovalados para compresión interfragmentaria
- Presencia de orificios para fijación temporal con agujas de Kirschner  $\varnothing 1,6$  mm
- Bordes de placa biselados atraumáticos
- Placas de seis longitudes diferentes



Sistema	Descripción del artículo	Número de artículo	Diámetro Tornillo (mm)	Diámetro Cabeza (mm)	Medida Especificada
INTEOS® 3.0 Sistema	Tornillo de bloqueo INTEOS como en F.3.0 x xx	715-110-025-0xx	2,5	2,0	T8
	Tornillo de bloqueo INTEOS como en F.3.0 x xx	715-110-030-0xx	3,0	2,5	T8
	Formillo de compresión INTEOS como en F.3.0 x xx	715-115-030-0xx	3,0	2,5	T8
INTEOS® 3.5 Sistema	INTEOS 3.5 Base para tornillo como en F.3.5 x xx	715-110-130-0xx	3,0	2,5	T10
	Tornillo de compresión INTEOS 3.5 como en F.3.5 x xx	715-115-130-0xx	3,0	2,5	T10
	Tornillo de bloqueo INTEOS como en F.3.5 x xx	715-110-035-0xx	3,5	2,7	T10
	Formillo de compresión INTEOS 3.5 como en F.3.5 x xx	715-115-035-0xx	3,5	2,7	T10



3- Vigencia Tarifa como mínimo 31 de Diciembre 2024 Ajuntamos

4- Rappel que Grupo Hospiten va tener cuando MEDCOMTECH vaya a facturar directamente a Hospiten. El Rappel como en ocasiones anteriores será del 10% sobre la oferta presentada

4- Detalle de las Entidades Aseguradoras Privadas con las que MEDCOMTECH tenga acuerdos a efectos de facturación directa.

**AEGON ESPAÑA S.A. DE SEGUROS Y REASEG**

**AWP ASSISTANCE SERVICE ESPAÑA, S.A.U.**

**SEGURCAIXA ADESLAS S.A.**

**ASISA**

**MUTUALIDAD G.P.H. DIVINA PASTORA**

**HNA**

**HNA,SC**

**SANITAS**

**Grupo Catalana Occidente**

-NORTEHISPANA SEGUROS Y REAS. S.A

-BILBAO COMPAÑIA ANONIMA DE SEG. Y REASE.

-Seguros Catalana Occidente S.A

-Plus Ultra Seguros Generales y Vida, S.A

-Antares

-Cosalud

**Orgoa:**

**DKV SEGUROS Y REASEGUROS S.A**

**UNION MEDICA LA FUENCISLA S.A**

**VITAL SEGUROS S.A**

**MUTUA TERRASSA PREVIS. S. PRIMA FIXA**

**Clinicum Seguros SA**

**ALLIANZ**

**MURIMAR**

**VIVAZ**

**CASER Cia Seguros y Reaseguros, S.A.**

**CIGNA Life Insurance Cia Europe SA**

**MAPFRE ESPAÑA CIA DE SEG Y REASEG S.A**

**Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros**

**AXA SEGUROS GENERALES S.A**

**MUTUACAT**

**MGC INSURANCE, MUTUA SEG. Y REASEGUROS**

**Clínica Universitaria de Navarra**

**GENERALI ESPAÑA S.A SEGUROS Y REASEGUROS**

**Asefa S.A. Seguros y Reaseguros**

**ATLANTIDA MED. DE ESPEC. S.A SEGUROS**

**MONTEPIO DE GIRONA**

**ASESORAMIENTO MÉDICO SIGLO XXI S.L**

**AGRUPACIÓ AMCI ASSEGUR. I REASEG. S.A**

**LA UNIÓN MADRILEÑA DE SEGUROS, S.A**

**EUROP ASSISTANCE SERV INTEG DE GEST SAU**

**GEROSALUD, S.L.**

**ITEGRA Gestiona, S.L.**

**TECNOLOGIA DE SALUD Y BIENESTAR S.L.U.**

**Igualatorio de Previsión Sanitaria S.A.**

**ASISTENCIA SANITARIA COLEGIAL**

**HUBENER VERSICHERUNGS-AG**

6- Los precios a presentar en este Departamento Central, deberán ser precios puestos en la puerta del hospital. Se entiende como precios puestos en la puerta del hospital, con impuestos, transportes, aduanas, etc.. incluidos.

7- Precio Referencia S.C.S.

8- Marca y modelo. **Hofer GmbH & Co KG Y INTEOS CODO**

9- Presupuesto del siguiente material que a continuación paso a detallar:

PLACA OLECRANON 730-135-001-012( SE REQUIERE TODA LA FAMILIA)

TORNILLO DE BLOQUEO 716-110-030-012 / 716-110-030-016/716-110-030-018/716-110-030-020/716-110-030-024/716-110-030-026 ( SE REQUIERE TODA LA FAMILIA)

Ivette Roig

Departamento de facturación

Viladecans Business Park – Edificio Australia

C/ Antonio Machado, 78-80

08840 Viladecans (Barcelona, Spain)

Tel. +34 934 803 374 - Fax +34 934 730 120

---

**De:** Gara Fernández Hernández <gara.fernandez@hospiten.com>

**Enviado el:** miércoles, 17 de enero de 2024 18:40

**Para:** Jesús Omar García Sánchez <ogarcia@medcomtech.es>; Ivette Roig Zamora <iroig@medcomtech.es>

**CC:** Jose Manuel Jorge Pérez <josemanuel.jorge@hospiten.com>

**Asunto:** SOLICITUD PPTO GRUPO HOSPITEN MUY URGENTE

**ATENCIÓN:** Este correo electrónico se originó desde fuera de MEDCOMTECH. No haga clic en enlaces ni abra archivos adjuntos a menos que reconozca al remitente y sepa que el contenido es seguro.

Buenos días,

Ruego que por favor, nos haga llegar en la mayor brevedad posible, la siguiente información que a continuación pasé a detallar para el Grupo Hospiten.

1- Estimación Entrega.

2- Presentación.

3- Vigencia Tarifa como mínimo 31 de Diciembre 2024

4- Rappel que Grupo Hospiten va tener cuando MEDCOMTECH vaya a facturar directamente a Hospiten.

4- Detalle de las Entidades Aseguradoras Privadas con las que MEDCOMTECH tenga acuerdos a efectos de facturación directa.

6- Los precios a presentar en este Departamento Central, deberán ser precios puestos en la puerta del hospital. Se entiende como precios puestos en la puerta del hospital, con impuestos, transportes, aduanas, etc.. incluidos.

7- Precio Referencia S.C.S.

8- Marca y modelo.

9- Presupuesto del siguiente material que a continuación paso a detallar:

PLACA OLECRANON 730-135-001-012( SE REQUIERE TODA LA FAMILIA)

TORNILLO DE BLOQUEO 716-110-030-012 / 716-110-030-016/716-110-030-018/716-110-030-020/716-110-030-024/716-110-030-026 ( SE REQUIERE TODA LA FAMILIA)

Gracias.

Saludos Cordiales

Gara Fernández Hernández  
Dpto. Gestión y Adjudicación de Compras / Purchasing Department



Avenida Marítima, 3  
38003 Santa Cruz de Tenerife  
Islas Canarias Spain  
T (+34) 922 629 470  
F (+34) 922 622 203



**TU SALUD a un click**

www.hospiten.com

Disponible en Google Play

Disponible en App Store

hosp

[www.hospiten.com](http://www.hospiten.com)

⚠ Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

Este correo y cualquier archivo enviado con él son confidenciales y exclusivamente para el uso de la persona a quien va dirigida. Si usted ha recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo comunique y proceda a su destrucción. Todas las opiniones que se presentan son exclusivamente de su autor y no representan necesariamente las de Hospiten Gestión A.I.E. La publicación no autorizada, uso, difusión, transmisión, impresión o copia de este mensaje de correo electrónico y sus archivos adjuntos está estrictamente prohibida. En cumplimiento de la normativa de protección de datos, le informamos que los datos relativos al destinatario del presente correo son tratados por parte de Hospiten Gestión A.I.E. con fines de contacto profesional basado en el interés legítimo para el mantenimiento de la relación entre remitente y destinatario. Los datos se conservarán mientras se mantenga dicha relación y no se solicite su supresión y, en su caso, durante los plazos legales de aplicación). Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u oposición dirigiéndose por escrito, adjuntando copia del DNI o documento identificativo al Responsable, en la dirección Plaza 25 de julio, Apartado de correos 10681, 38004 Santa Cruz de Tenerife, o mediante el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección: [protecciondedatos@hospiten.com](mailto:protecciondedatos@hospiten.com), adjuntando copia de DNI u otro documento identificativo, así como a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos: [www.aepd.es](http://www.aepd.es)).

## Gara Fernández Hernández

**De:** Francisco Javier Castro Díaz  
**Enviado el:** jueves, 18 de enero de 2024 10:12  
**Para:** Gara Fernández Hernández  
**CC:** Juan Antonio Santana; Emma Duarte; Jose Manuel Jorge Pérez  
**Asunto:** RE: PLACA Y TORNILLOS HOFER

De acuerdo Gara.

gracias

Francisco Javier Castro Díaz  
Director Gerente Hospiten Lanzarote

 Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

---

**De:** Gara Fernández Hernández <gara.fernandez@hospiten.com>  
**Enviado el:** jueves, 18 de enero de 2024 9:18  
**Para:** Francisco Javier Castro Díaz <francisco.castro@hospiten.com>  
**CC:** Juan Antonio Santana <juan.santana@hospiten.com>; Emma Duarte <emma.duarte@hospiten.com>; Jose Manuel Jorge Pérez <josemanuel.jorge@hospiten.com>  
**Asunto:** RV: PLACA Y TORNILLOS HOFER

Buenos días

Adjunto solicitud por parte del Servicio de Traumatología y Dr. Santana junto con estudios económicos con de lo solicitado (SISTEMA PLCAS Y TORNILLOS INTEOS CODO+HUMERO ) para su consideración y conformidad como responsable económico del Centro.

P.D. La Dirección del Centro Hospitalario dispondrá de 15 días para poder dar autorización a esta solicitud, de lo contrario esta Central entenderá que esta solicitud NO es de su afirmación. Posteriormente esta Central Corporativa procederá a la cancelación y/o desestimar dicha solicitud.

Detalle del material solicitado:

Centro Solicitante: HOSPITEN LANZAROTE

SAP	PROVEEDOR	DENOMINACION	RFA	PREST	PRO	
					COSTE UNIDAD	IGIC 3%
834568		SISTEMA INTEOS CODO+HUMERO				
		Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 12	716-110-030-012	1	104,50 €	3,14 €
		Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 14	716-110-030-014	1	104,50 €	3,14 €

	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 16	716-110-030-016	1	104,50 €	3,14 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 18	716-110-030-018	1	104,50 €	3,14 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 20	716-110-030-020	1	104,50 €	3,14 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 22	716-110-030-022	1	104,50 €	3,14 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 24	716-110-030-024	1	104,50 €	3,14 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 26	716-110-030-026	1	104,50 €	3,14 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 62	716-110-030-062	1	104,50 €	3,14 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 64	716-110-030-064	1	104,50 €	3,14 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 66	716-110-030-066	1	104,50 €	3,14 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 68	716-110-030-068	1	104,50 €	3,14 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 70	716-110-030-070	1	104,50 €	3,14 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 72	716-110-030-072	1	104,50 €	3,14 €
834571	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 52	716-110-035-052	1	104,50 €	3,14 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 54	716-110-035-054	1	104,50 €	3,14 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 56	716-110-035-056	1	104,50 €	3,14 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 58	716-110-035-058	1	104,50 €	3,14 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 60	716-110-035-060	1	104,50 €	3,14 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 62	716-110-035-062	1	104,50 €	3,14 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 66	716-110-035-066	1	104,50 €	3,14 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 70	716-110-035-070	1	104,50 €	3,14 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 74	716-110-035-074	1	104,50 €	3,14 €
Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 78	716-110-035-078	1	104,50 €	3,14 €	
CREAR	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 9/3 izq.	730-135-000-012	1	715,00 €	21,45 €
CREAR	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 9/5 izq.	730-135-000-014	1	770,00 €	23,10 €
CREAR	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 9/7 izq.	730-135-000-016	1	825,00 €	24,75 €
CREAR	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 9/3 dcha.	730-135-001-012	1	715,00 €	21,45 €
CREAR	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 9/5 dcha.	730-135-001-014	1	770,00 €	23,10 €
CREAR	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 9/7 dcha.	730-135-001-016	1	825,00 €	24,75 €
CREAR	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 con asa as av T 9/6 izq.	730-135-100-015	1	880,00 €	26,40 €
CREAR	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 con asa as av T 9/8 izq.	730-135-100-017	1	935,00 €	28,05 €
CREAR	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 con asa as av T 9/10 izq.	730-135-100-019	1	990,00 €	29,70 €
CREAR	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 con asa as av T 9/6 dcha.	730-135-101-015	1	880,00 €	26,40 €
CREAR	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 con asa as av T 9/8 dcha.	730-135-101-017	1	935,00 €	28,05 €
CREAR	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 con asa as av T 9/10 dcha.	730-135-101-019	1	990,00 €	29,70 €
CREAR	Placa H distal lateral INTEOS 3.5 as av T 6 izq.	770-141-000-006	1	1.045,00 €	31,35 €
CREAR	Placa H distal lateral INTEOS 3.5 as av T 8 izq.	770-141-000-008	1	1.155,00 €	34,65 €
CREAR	Placa H distal lateral INTEOS 3.5 as av T 10 izq.	770-141-000-010	1	1.320,00 €	39,60 €
CREAR	Placa H distal lateral INTEOS 3.5 as av T 12 izq.	770-141-000-012	1	1.485,00 €	44,55 €
CREAR	Placa H distal lateral INTEOS 3.5 as av T 6 dcha.	770-141-001-006	1	1.045,00 €	31,35 €
CREAR	Placa H distal lateral INTEOS 3.5 as av T 8 dcha.	770-141-001-008	1	1.155,00 €	34,65 €
CREAR	Placa H distal lateral INTEOS 3.5 as av T 10 dcha.	770-141-001-010	1	1.320,00 €	39,60 €
CREAR	Placa H distal lateral INTEOS 3.5 as av T 12 dcha.	770-141-001-012	1	1.485,00 €	44,55 €

CREAR	Placa H distal lateral ext. INTEOS 3.5 as av T 7 izq.	770-144-000-007	1	1.100,00 €	33,00 €
CREAR	Placa H distal lateral ext. INTEOS 3.5 as av T 9 izq.	770-144-000-009	1	1.265,00 €	37,95 €
CREAR	Placa H distal lateral ext. INTEOS 3.5 as av T 11 izq.	770-144-000-011	1	1.375,00 €	41,25 €
CREAR	Placa H distal lateral ext. INTEOS 3.5 as av T 13 izq.	770-144-000-013	1	1.540,00 €	46,20 €
CREAR	Placa H distal lateral ext. INTEOS 3.5 as av T 7 dcha.	770-144-001-007	1	1.100,00 €	33,00 €
CREAR	Placa H distal lateral ext. INTEOS 3.5 as av T 9 dcha.	770-144-001-009	1	1.265,00 €	37,95 €
CREAR	Placa H distal lateral ext. INTEOS 3.5 as av T 11 dcha.	770-144-001-011	1	1.375,00 €	41,25 €
CREAR	Placa H distal lateral ext. INTEOS 3.5 as av T 13 dcha.	770-144-001-013	1	1.540,00 €	46,20 €
CREAR	Placa H distal medial INTEOS 3.5 as av T 8 izq.	770-142-000-008	1	1.155,00 €	34,65 €
CREAR	Placa H distal medial INTEOS 3.5 as av T 11 izq.	770-142-000-011	1	1.210,00 €	36,30 €
CREAR	Placa H distal medial INTEOS 3.5 as av T 12 izq.	770-142-000-012	1	1.265,00 €	37,95 €
CREAR	Placa H distal medial INTEOS 3.5 as av T 15 izq.	770-142-000-015	1	1.320,00 €	39,60 €
CREAR	Placa H distal medial INTEOS 3.5 as av T 8 dcha.	770-142-001-008	1	1.155,00 €	34,65 €
CREAR	Placa H distal medial INTEOS 3.5 as av T 11 dcha.	770-142-001-011	1	1.210,00 €	36,30 €
CREAR	Placa H distal medial INTEOS 3.5 as av T 12 dcha.	770-142-001-012	1	1.265,00 €	37,95 €
CREAR	Placa H distal medial INTEOS 3.5 as av T 15 dcha.	770-142-001-015	1	1.320,00 €	39,60 €
CREAR	Placa H distal medial ext. INTEOS 3.5 as av T 9 izq.	770-143-000-009	1	1.155,00 €	34,65 €
CREAR	Placa H distal medial ext. INTEOS 3.5 as av T 12 izq.	770-143-000-012	1	1.210,00 €	36,30 €
CREAR	Placa H distal medial ext. INTEOS 3.5 as av T 13 izq.	770-143-000-013	1	1.265,00 €	37,95 €
CREAR	Placa H distal medial ext. INTEOS 3.5 as av T 16 izq.	770-143-000-016	1	1.320,00 €	39,60 €
CREAR	Placa H distal medial ext. INTEOS 3.5 as av T 9 dcha.	770-143-001-009	1	1.155,00 €	34,65 €
CREAR	Placa H distal medial ext. INTEOS 3.5 as av T 12 dcha.	770-143-001-012	1	1.210,00 €	36,30 €
CREAR	Placa H distal medial ext. INTEOS 3.5 as av T 13 dcha.	770-143-001-013	1	1.265,00 €	37,95 €
CREAR	Placa H distal medial ext. INTEOS 3.5 as av T 16 dcha.	770-143-001-016	1	1.320,00 €	39,60 €
CREAR	Placa H distal dorsolateral INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 11 izq.	770-140-000-011	1	1.265,00 €	37,95 €
CREAR	Placa H distal dorsolateral INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 14 izq.	770-140-000-014	1	1.320,00 €	39,60 €
CREAR	Placa H distal dorsolateral INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 16 izq.	770-140-000-016	1	1.375,00 €	41,25 €
CREAR	Placa H distal dorsolateral INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 18 izq.	770-140-000-018	1	1.540,00 €	46,20 €
CREAR	Placa H distal dorsolateral INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 11 dcha.	770-140-001-011	1	1.265,00 €	37,95 €

CREAR	Placa H distal dorsolateral INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 14 dcha.	770-140-001-014	1	1.320,00 €	39,60 €
CREAR	Placa H distal dorsolateral INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 16 dcha.	770-140-001-016	1	1.375,00 €	41,25 €
CREAR	Placa H distal dorsolateral INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 18 dcha.	770-140-001-018	1	1.540,00 €	46,20 €
CREAR	Placa coronoides INTEOS 2.5 ae av T 5/1 Izquierda ESTERIL	777-170-000-006-S	1	825,00 €	24,75 €
CREAR	Placa coronoides INTEOS 2.5 ae av T 5/1 Derecha ESTERIL	777-170-001-006-S	1	825,00 €	24,75 €
CREAR	Tornillo de bloqueo con punta INTEOS 2.5 ae av T 1,5 x 8 ESTERIL	716-142-015-008-S	1	88,00 €	2,64 €
CREAR	Tornillo de bloqueo con punta INTEOS 2.5 ae av T 1,5 x 10 ESTERIL	716-142-015-010-S	1	88,00 €	2,64 €
CREAR	Tornillo de bloqueo con punta INTEOS 2.5 ae av T 1,5 x 12 ESTERIL	716-142-015-012-S	1	88,00 €	2,64 €
CREAR	Tornillo de bloqueo con punta INTEOS 2.5 ae av T 1,5 x 14 ESTERIL	716-142-015-014-S	1	88,00 €	2,64 €

Ruego su conformidad para proceder a la autorización por parte de la Dirección de Compras.

Muchas Gracias.!!

Saludos Cordiales

Gara Fernández Hernández  
Dpto. Gestión y Adjudicación de Compras / Purchasing Department

 Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

De: Emma Duarte <[emma.duarte@hospiten.com](mailto:emma.duarte@hospiten.com)>  
Enviado el: jueves, 18 de enero de 2024 9:01  
Para: Gara Fernández Hernández <[gara.fernandez@hospiten.com](mailto:gara.fernandez@hospiten.com)>  
CC: Jose Manuel Jorge Pérez <[josemanuel.jorge@hospiten.com](mailto:josemanuel.jorge@hospiten.com)>  
Asunto: RV: PLACA Y TORNILLOS HOFER

ALMACÉN QUIRÓFANO.

Saludos.

Emma Duarte

Dpto. de Compras Hospiten Lanzarote



Lomo Gordo, s/n

35510 Pto. del Carmen · Lanzarote

Islas Canarias Spain

T (+34) 928 596 100 EXT 2300

F (+34) 928 515 635 EXT 2300

[www.hospiten.com](http://www.hospiten.com)

**Emma Duarte**  
Dpto. de Compras Hospiten Lanzarote

 Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

---

**De:** Emma Duarte <[emma.duarte@hospiten.com](mailto:emma.duarte@hospiten.com)>  
**Enviado:** miércoles, 17 de enero de 2024 17:01  
**Para:** Jose Manuel Jorge Pérez <[josemanuel.jorge@hospiten.com](mailto:josemanuel.jorge@hospiten.com)>  
**Asunto:** PLACA Y TORNILLOS HOFER

Buenas tardes,  
se adjunta solicitud de :

- PLACA REF: 730-135-001-012 Y TORNILLOS 716-110-035XX de las medidas de la 12 a 26
- Proveedor Medcomtech. Caja para intervención de codo, episodio 20492378.
- Se adjunta hoja de quirófano, factura y garantía.
- Esta tiene un mayor grado de angulación en los tornillos.

Gracias, saludos.

**Emma Duarte**

Dpto. de Compras Hospiten Lanzarote

*Hoja solicitada a Jansen.*

**FAX**

Para: CH.  
Nº Fax:  
Nº de páginas: 1/2  
FECHA: 12.1.24

HOJER OLECRANO

**COMENTARIO: RUEGO ENVIE LA FACTURACIÓN Y MATERIAL QUE HE UTILIZADO EN LA FECHA SEGÚN PROCEDIMIENTO HABITUAL**

MATERIAL	MEDIDA	REFERENCIA	CANTIDAD	CÓDIGO SAP
PLACA OLECRANO INTZOS HOJER	82m	730-135-001-012	1	
TORNILLO STANDAR Ø3,5	Nº 16	716-115-035-016	1	834571
TORNILLO STANDAR Ø3,5	Nº 20	716-115-035-020	1	pta
TORNILLO BLOQUEO Ø 3,5	Nº 14	716-110-035-014	2	834569
TORNILLO BLOQUEO Ø 3,0	Nº 12	716-110-030-012	1	Cargar
TORNILLO BLOQUEO Ø 3,0	Nº 16	716-110-030-016	3	
TORNILLO BLOQUEO Ø 3,0	Nº 18	716-110-030-018	1	

PEGATINAS:

EPISODIO: 20492378 ENTIDAD: AXA UK  
INICIAL PACIENTE: A, JM NÚMERO DE POLIZA: \_\_\_\_\_  
Nº AUTORIZACIÓN \_\_\_\_\_

## FAX

Para: **MEDCOMTECK**.

Nº Fax:

Nº de páginas: **2/2**

FECHA: **12.1.24**

**COMENTARIO: RUEGO ENVIE LA FACTURACIÓN Y MATERIAL QUE HE UTILIZADO EN LA FECHA SEGÚN PROCEDIMIENTO HABITUAL**

MATERIAL	MEDIDA	REFERENCIA	CANTIDAD	CÓDIGO SAP
TORNILLO BLOQUEO Ø 3.0	Nº 20	716-110-030-020	1	
TORNILLO BLOQUEO Ø 3.0	N: 24	716-110-030-024	2	
TORNILLO BLOQUEO Ø 3.0	N: 26	716-110-030-026	1	
TORNILLO BLOQUEO Ø 3.0	N: 28	716-110-030-028	1	834568
TORNILLO BLOQUEO Ø 3.0	N: 42	716-110-030-042	1	

PEGATINAS:

EPISODIO: 20492378 ENTIDAD: AXA UK

INICIAL PACIENTE: AJSM NÚMERO DE POLIZA: \_\_\_\_\_

Nº AUTORIZACIÓN \_\_\_\_\_

<b>Número Oferta</b>	24000027	<b>Cliente N°</b>	430008926
<b>Fecha</b>	11/01/2024	<b>Clinicas del Sur, S.L.U.</b>	
<b>S/referencia</b>		<b>N.I.F.</b>	ESB38031241
		<b>Ramblas de Santa Cruz, 115</b>	
		<b>38001</b>	
		<b>Islas Canarias</b>	

Producto	Descripción	Cantidad	Precio	%IVA	% Desc	Importe
<b>PRESUPUESTO</b> placa de olecranon de Hofer						
716-110-030-040	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 ae av ar T 3,0 x 40	3,00	104.50	3.00	0,00	313.50
716-110-035-022	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 ae av ar T 3,5 x 22	4,00	104.50	3.00	0,00	418.00
716-115-035-020	Tornillo normal INTEOS 3.5 ar T 3,5 x 20	1,00	93.50	3.00	0,00	93.50
730-135-000-014	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 ae av T 9/5 izq.	1,00	770.00	3.00	0,00	770.00

Condiciones de Pago	90 días	Base	% IVA	Impuesto	Total
<b>Formas de Pago</b>	Transferencia a cobrar	<b>1.595,00</b>	<b>3,00</b>	<b>47,85</b>	<b>1.642,85</b>
<b>Cuenta corriente</b>	<b>IBAN</b> ES8300810603010001358845 <b>SWIFT</b> BSABESBBXXX	<b>1.595,00</b>		<b>47,85</b>	<b>1.642,85</b>

**Comentarios**

Les rogamos tengan en consideración que este presupuesto está basado en un montaje tipo y que podría variar en función de la cantidad y tipo de implantes que finalmente se utilizarán durante la intervención quirúrgica en función de las necesidades.



## GUARANTEE OF PAYMENT FOR MEDICAL EXPENSES

<b>From AXA Travel Insurance on behalf of</b>	DOA	<b>Reference To</b>	Julie Amey
<b>Tel.</b>	Barcelona Office: +34 934 963 949 UK Office: +44 1737 815649	<b>Case Reference</b>	GB1-24-007520
<b>Fax.</b>		<b>Date</b>	16/01/2024
<b>Email</b>	GWClaims@Axa-Travel-Insurance.com	Please ensure your case reference GB1-24-007520 is added to the subject line of your email.	

Dear HOSPITEN LANZAROTE

Please be advised that we, AXA Travel Insurance, are acting on behalf of DOA UK B2C Premier Plus of which Ms. Julie Amey holds a valid Travel Insurance Policy.

Date(s) of Service: 09/01/2024 to 21/01/2024

**This GOP covers the admission of the patient 09-13/01 including the surgery, the supply and fit of a X-Act ROM Elbow brace & covers the necessary visits for dressing changes every 2-3days until the patient 's return flight on 21/01/2024.**

**Please also accept this GOP to cover any further assessment that may be needed 24-48hrs before the flight home to issue FIT TO FLY CERT.**

Diagnosis: displaced right olecranon fracture, suspected proximas radius head fracture.

We confirm coverage for necessary and reasonable Emergency Medical Treatment, as per the following coverages and dependencies.

Excluding excess: 0 GBP

Should the patient require surgical intervention, explorations or any external service, please notify us of approximate medical expenses for us to make the decision if authorisation can be given. If we agree to any external service, please attach their original invoice breakdown to your own.

Please note that this Travel Insurance does not cover any emergency medical expenses that are recoverable under the Global Health Insurance Card in accordance with European legislation. Expenses covered by the GHIC include medical expenses arising from In & Out-patient treatment with cover extending to all reasonable & customary charges for accommodation & nursing, surgeon & anaesthetists fees, physicians charges & consultations, diagnostic procedures, drugs and dressings and any other necessary ancillary charges made by the facility for medical treatment.

### **Billing**

**Invoices must be sent to: [invoicescipt@axa-assistance.com.mx](mailto:invoicescipt@axa-assistance.com.mx)**

Please always assure that in the subject line of the email the following are used: INVOICE followed by GB1-24-007520 number.





Can you please make sure the hospital invoice and the doctors fee invoices are all established to the name of the patient, and that the following mandatory information are mentioned for a prompt settlement.

\* Patient name Julie Amey

\* Claim reference GB1-24-007520

\* ACCOUNT BENEFICIARY NAME

\* BANK NAME AND ADDRESS (The payment must be into the same country as the supplying facility. This could be waived if there is a central invoicing point for the supplier which issues the invoice and collects the cash on their behalf).

\* IBAN OR ACCOUNT NUMBER

\* INTERNATIONAL BANK SWIFT CODE

\* CURRENCY IN WHICH THE PAYMENT IS TO BE MADE

To ensure that this payment is managed as efficiently as possible, please address your invoice as follows:

Inter Partner Assistance UK  
The Quadrangle,  
106-118 Station Road  
United Kingdom  
GB243674160

Should the patient require surgical intervention, explorations or any external service, please notify us of approximate medical expenses for us to make the decision if authorisation can be given. If we agree to any external service, please attach their original invoice breakdown to your own. Please note that charges arising from the following will not be considered under the Travel Insurance and should be referred to the patient for payment (this list is not exclusive):

\* Treatment which is not an emergency and given to rule out a life threatening situation (additional treatment/investigations must be approved by the insurer).

\* Any treatment arising from intentional bodily harm or suicide/attempted suicide.

\* Charges for treatment which are later confirmed to be directly, or in-directly related to a pre-existing medical condition (unless agreed by the insurer prior to the incident)

\* Any medical treatment provided in a public facility where the GHIC should be used.

\* Treatment given for a condition which has been caused by alcohol abuse and/or the intake of illegal and/or illicit substances

\* Physiotherapy (unless agreed by the insurer prior to the incident)

\* Private telephone calls made by the patient and any other ancillary costs unless otherwise specified in the policy.

Please note the insurer does not generally cover incidentals such as telephone bills, television hire or costs incurred by relatives or friends.

This guarantee also extends to providers of other necessary medical services ordered during the patient's hospitalization and we would be grateful if you would share the conditions and billing information as appropriate.

The insurer feels it is in the patient's and hospital's best interests to provide us with the information needed to assess a claim as quickly as possible.



## FICHA DE PRODUCTO

### 1. Nombre del producto

Sistema de Codo INTEOS®

### 2. Características

Los implantes de osteosíntesis se destinan a la estabilización y fijación de fragmentos óseos reducidos durante su consolidación natural. El objetivo es la consolidación de la fractura en la configuración ósea deseada.

- Posibilidad de configuración tanto a 90° como a 180°
- Cabezas de tornillos ocultas en la placa
- Alta anatomicidad
- Estabilidad angular poliaxial de alto ángulo hasta un cono de 50° (+/- 25°)
- Presencia de orificios ovalados para compresión interfragmentaria
- Presencia de orificios para fijación temporal con agujas de Kirschner  $\varnothing$ 1,6 mm
- Bordes de placa biselados atraumáticos
- Placas de seis longitudes diferentes

### 3. Fabricante:

Hofer GmbH & Co KG  
Jahnstrasse 10-12, A-8280 Fürstenfeld (Germany)  
Tel: +43(0) 3382/53388 [office@hofer-medical.com](mailto:office@hofer-medical.com)

### 4. Indicación de uso

- Fracturas extraarticulares e intraarticulares, pseudoartrosis y osteotomías de húmero distal
- Fracturas de olécranon extraarticulares e intraarticulares
- Pseudoartrosis y osteotomías de cúbito proximal

### 5. Método de esterilización

Los implantes estériles se esterilizan por irradiación y se mantienen estériles mientras el envoltorio permanezca cerrado e inalterado.

Los implantes no estériles pueden esterilizarse en autoclave mediante vapor.

Todos los instrumentos se entregan no estériles y precisan limpieza, desinfección y esterilización previa a su uso.

### 6. Condiciones de almacenamiento

La zona de almacenaje debe constar de acceso restringido, control de temperatura, buena ventilación, estar seca y resguardada del polvo, de la humedad, de los insectos y parásitos y del sol directo.



**7. Ausencia de látex**

Si

**8. Ausencia de ftalatos**

Si

**9. Ausencia de cromo**

- Los implantes de Titanio no contienen Cromo.
- Los implantes e instrumentos hechos de acero inoxidable contienen cromo.

**10. Ausencia de níquel**

- Los implantes de Titanio no contienen níquel.
- Los implantes e instrumentos hechos de acero inoxidable contienen níquel.

**11. Interferencia con Imagen por Resonancia Magnética (IRM)**

Los implantes metálicos generan artefactos en su periferia que pueden interferir en la evaluación. En general, cabe esperar una buena compatibilidad. Sin embargo, algunos parámetros del examen radiológico que se encuentran fuera del alcance del fabricante pueden influir negativamente sobre la compatibilidad, motivo por el cual, esta no se puede garantizar. Se debe vigilar un posible aumento de la temperatura, causado por el implante, durante todo el procedimiento.



**COMPONENTES**

**a) Placas**

- Composición: Titanio ISO 5832/2
- Regulación: Clase IIb

▪ Configuración y diseño de las placas en cinco modelos:

**DL**dorsolateral

**Lateral/la extlateral** extendido (la placa se extiende distalmente gracias a un orificio adicional)

**metromedio/m extmedial** extendida (la placa se extiende distalmente gracias a un orificio adicional)

▪ Espesores:

Placa para húmero distal INTEOS – DL 3.0/3.5 como av = 3.0 mm Placa para húmero distal INTEOS – L 3.5 como av = 2.5 mm / 4.0 mm Placa para húmero distal INTEOS – L 3.5 como av ext = 2.5 mm / 4.0 mm Placa para húmero distal INTEOS – M 3,5 como av = 2,5 mm / 4,0 mm Placa INTEOS para húmero distal – M 3,5 como av ext = 2,5 mm / 4,0 mm

1 Placa INTEOS para húmero distal - DL 3.0/3.5 como av



2 Placa INTEOS para húmero distal - L 3.5 como av



3 Placa INTEOS para húmero distal - L 3.5 como av ext



4 Placa INTEOS para húmero distal - M 3.5 como av



5 Placa INTEOS para húmero distal - M 3.5 como av ext



**b) Tornillos**


- Composición: Aleación de Titanio ISO 5832/3 (Ti 6-AL 4-V)
- Regulación: Clase IIb



	Sistema	Descripción del artículo	Número de artículo	Diámetro tornillo (mm)	Diámetro cortador (mm)	Medida destornillador
M	INTEOS® 3.0 Sistema	Tornillo de bloqueo INTEOS como av en T 2,5 x xx	716-110-025-0xx	2.5	2.0	T8
		Tornillo de bloqueo INTEOS como av en T 3,0 x xx	716-110-030-0xx	3.0	2.5	T8
		Tornillo de compresión INTEOS en T 3,0 x xx	716-115-030-0xx	3.0	2.5	T8
L	INTEOS® 3.5 Sistema	INTEOS 3.5 Bloqueo por tornillo como av en T 3,0 x xx	716-110-130-0xx	3.0	2.5	T10
		Tornillo de compresión INTEOS 3.5 en T 3,0 x xx	716-115-130-0xx	3.0	2.5	T10
		Tornillo de bloqueo INTEOS como av en T 3,5 x xx	716-110-035-0xx	3.5	2.7	T10
		Tornillo de compresión INTEOS t T 3,5 x xx	716-115-035-0xx	3.5	2.7	T10

## INSTRUMENTAL

- Composición:
  - o Acero inoxidable de grado médico, materiales plásticos de grado médico, peek.
- Regulación:
  - o Brocas y medidor de profundidad: Clase IIa
  - o Agujas de Kirschner: Clase IIb
  - o Resto de instrumental: Clase I



**MODELOS Y REFERENCIAS**

REFERENCIAS	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS
<b>a) Placas</b>		
770-144-001-013	Húmero INTEOS distal lateral 3.5 ae av T 13 dcha. ext.	128x12x4
770-144-001-011	Húmero INTEOS distal lateral 3.5 ae av T 11 dcha. ext.	112x12x4
770-144-001-009	Húmero INTEOS distal lateral 3.5 ae av T 9 dcha. ext.	95x 12x4
770-144-001-007	Húmero INTEOS distal lateral 3.5 ae av T 7 dcha. ext.	79x 12x4
770-144-000-013	Húmero INTEOS distal lateral 3.5 ae av T 13 izq. ext.	128x12x4
770-144-000-011	Húmero INTEOS distal lateral 3.5 ae av T 11 izq. ext.	112x12x4
770-144-000-009	Húmero INTEOS distal lateral 3.5 ae av T 9 izq. ext.	95x 12x4
770-144-000-007	Húmero INTEOS distal lateral 3.5 ae av T 7 izq. ext.	79x 12x4
770-143-001-016	Húmero INTEOS distal medial 3.5 ae av T 16 dcha. ext.	159x12x4
770-143-001-013	Húmero INTEOS distal medial 3.5 ae av T 13 dcha. ext.	135x12x4
770-143-001-012	Húmero INTEOS distal medial 3.5 ae av T 12 dcha. ext.	118x12x4
770-143-001-009	Húmero INTEOS distal medial 3.5 ae av T 9 dcha. ext.	94x 12x4
770-143-000-016	Húmero INTEOS distal medial 3.5 ae av T 16 izq. ext.	159x12x4
770-143-000-013	Húmero INTEOS distal medial 3.5 ae av T 13 izq. ext.	135x12x4
770-143-000-012	Húmero INTEOS distal medial 3.5 ae av T 12 izq. ext.	118x12x4
770-143-000-009	Húmero INTEOS distal medial 3.5 ae av T 9 izq. ext.	94x 12x4
770-142-001-015	Húmero INTEOS distal medial 3.5 ae av T 15 dcha.	153x12x4
770-142-001-012	Húmero INTEOS distal medial 3.5 ae av T 12 dcha.	129x12x4
770-142-001-011	Húmero INTEOS distal medial 3.5 ae av T 11 dcha.	112x12x4
770-142-001-008	Húmero INTEOS distal medial 3.5 ae av T 8 dcha.	88x 12x4
770-142-000-015	Húmero INTEOS distal medial 3.5 ae av T 15 izq.	153x12x4
770-142-000-012	Húmero INTEOS distal medial 3.5 ae av T 12 izq.	129x12x4
770-142-000-011	Húmero INTEOS distal medial 3.5 ae av T 11 izq.	112x12x4
770-142-000-008	Húmero INTEOS distal medial 3.5 ae av T 8 izq.	88x 12x4
770-141-001-012	Húmero INTEOS distal lateral 3.5 ae av T 12 dcha.	122x12x4

770-141-001-010	Húmero INTEOS distal lateral 3.5 ae av T 10 dcha.	106x12x4
770-141-001-008	Húmero INTEOS distal lateral 3.5 ae av T 8 dcha.	90x12x4
770-141-001-006	Húmero INTEOS distal lateral 3.5 ae av T 6 dcha.	74x12x4
770-141-000-012	Húmero INTEOS distal lateral 3.5 ae av T 12 izq.	122x12x4
770-141-000-010	Húmero INTEOS distal lateral 3.5 ae av T 10 izq.	106x12x4
770-141-000-008	Húmero INTEOS distal lateral 3.5 ae av T 8 izq.	90x12x4
770-141-000-006	Húmero INTEOS distal lateral 3.5 ae av T 6 izq.	74x12x4
770-140-001-018	Placa de húmero INTEOS distal dorsolateral 3.0 y 3.5 ae av T 18 dcha.	135x12x3
770-140-001-016	Placa de húmero INTEOS distal dorsolateral 3.0 y 3.5 ae av T 16 dcha.	119x12x3
770-140-001-014	Placa de húmero INTEOS distal dorsolateral 3.0 y 3.5 ae av T 14 dcha.	103x12x3
770-140-001-011	Placa de húmero INTEOS distal dorsolateral 3.0 y 3.5 ae av T 11 dcha.	79x12x3
770-140-000-018	Placa de húmero INTEOS distal dorsolateral 3.0 y 3.5 ae av T 18 izq.	135x12x3
770-140-000-016	Placa de húmero INTEOS distal dorsolateral 3.0 y 3.5 ae av T 16 izq.	119x12x3
770-140-000-014	Placa de húmero INTEOS distal dorsolateral 3.0 y 3.5 ae av T 14 izq.	103x12x3
770-140-000-011	Placa de húmero INTEOS distal dorsolateral 3.0 y 3.5 ae av T 11 izq.	79x 12x3
730-135-101-019	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 con asa ae av T 9/10 dcha.	122/130 x 10,5 x 2,5
730-135-101-017	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 con asa ae av T 9/8 dcha.	106/114 x 10,5 x 2,5
730-135-101-015	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 con asa ae av T 9/6 dcha.	82/89 x 10,5 x 2,5
730-135-100-019	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 con asa ae av T 9/10 izq.	122/130 x 10,5 x 2,5
730-135-100-017	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 con asa ae av T 9/8 izq.	106/114 x 10,5 x 2,5
730-135-100-015	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 con asa ae av T 9/6 izq.	82/89 x 10,5 x 2,5
730-135-001-016	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 ae av T 9/7 dcha.	122/130 x 10,5 x 2,5
730-135-001-014	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 ae av T 9/5 dcha.	106/114 x 10,5 x 2,5
730-135-001-012	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 ae av T 9/3 dcha.	82/89 x 10,5 x 2,5
730-135-000-016	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 ae av T 9/7 izq.	122/130 x 10,5 x 2,5
730-135-000-014	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 ae av T 9/5 izq.	106/114 x 10,5 x 2,5
730-135-000-012	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 ae av T 9/3 izq.	82/89 x 10,5 x 2,5
777-170-000-006-S	Placa coronoides INTEOS 2.5 ae av T 5/1 izq. ESTERIL	38 x 33 x 1,5

777-170-001-006-S	Placa coronoides INTEOS 2.5 ae av T 5/1 dcha. ESTERIL	38 x 33 x 1,5
777-180-000-009-S	Placa de sostén cabeza de radio INTEOS 2.5 ae av T 9 ESTERIL	30 x 23 x 1,5
777-181-000-010-S	Placa borde de cabeza de radio INTEOS 2.5 ae av T 10 ESTERIL	37 x 23 x 1,5
<b>b) Tornillos</b>		
716-115-035-034	Tornillo normal INTEOS 3.5 ar T 3,5 x 34	
716-115-035-032	Tornillo normal INTEOS 3.5 ar T 3,5 x 32	
716-115-035-030	Tornillo normal INTEOS 3.5 ar T 3,5 x 30	
716-115-035-028	Tornillo normal INTEOS 3.5 ar T 3,5 x 28	
716-115-035-026	Tornillo normal INTEOS 3.5 ar T 3,5 x 26	
716-115-035-024	Tornillo normal INTEOS 3.5 ar T 3,5 x 24	
716-115-035-022	Tornillo normal INTEOS 3.5 ar T 3,5 x 22	
716-115-035-020	Tornillo normal INTEOS 3.5 ar T 3,5 x 20	
716-115-035-018	Tornillo normal INTEOS 3.5 ar T 3,5 x 18	
716-115-035-016	Tornillo normal INTEOS 3.5 ar T 3,5 x 16	
716-115-035-014	Tornillo normal INTEOS 3.5 ar T 3,5 x 14	
716-115-035-012	Tornillo normal INTEOS 3.5 ar T 3,5 x 12	
716-115-035-010	Tornillo normal INTEOS 3.5 ar T 3,5 x 10	
716-110-035-078	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 ae av ar T 3,5 x 78	
716-110-035-074	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 ae av ar T 3,5 x 74	
716-110-035-070	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 ae av ar T 3,5 x 70	
716-110-035-066	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 ae av ar T 3,5 x 66	
716-110-035-062	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 ae av ar T 3,5 x 62	
716-110-035-060	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 ae av ar T 3,5 x 60	
716-110-035-058	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 ae av ar T 3,5 x 58	
716-110-035-056	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 ae av ar T 3,5 x 56	
716-110-035-054	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 ae av ar T 3,5 x 54	
716-110-035-052	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 ae av ar T 3,5 x 52	
716-110-035-050	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 ae av ar T 3,5 x 50	

716-110-035-048	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 ae av ar T 3,5 x 48
716-110-035-046	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 ae av ar T 3,5 x 46
716-110-035-044	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 ae av ar T 3,5 x 44
716-110-035-042	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 ae av ar T 3,5 x 42
716-110-035-040	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 ae av ar T 3,5 x 40
716-110-035-038	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 ae av ar T 3,5 x 38
716-110-035-036	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 ae av ar T 3,5 x 36
716-110-035-034	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 ae av ar T 3,5 x 34
716-110-035-032	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 ae av ar T 3,5 x 32
716-110-035-030	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 ae av ar T 3,5 x 30
716-110-035-028	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 ae av ar T 3,5 x 28
716-110-035-026	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 ae av ar T 3,5 x 26
716-110-035-024	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 ae av ar T 3,5 x 24
716-110-035-022	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 ae av ar T 3,5 x 22
716-110-035-020	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 ae av ar T 3,5 x 20
716-110-035-018	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 ae av ar T 3,5 x 18
716-110-035-016	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 ae av ar T 3,5 x 16
716-110-035-014	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 ae av ar T 3,5 x 14
716-110-035-012	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 ae av ar T 3,5 x 12
716-110-035-010	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 ae av ar T 3,5 x 10
716-110-030-072	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 ae av ar T 3,0 x 72
716-110-030-070	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 ae av ar T 3,0 x 70
716-110-030-068	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 ae av ar T 3,0 x 68
716-110-030-066	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 ae av ar T 3,0 x 66
716-110-030-064	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 ae av ar T 3,0 x 64
716-110-030-062	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 ae av ar T 3,0 x 62
716-110-030-060	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 ae av ar T 3,0 x 60
716-110-030-058	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 ae av ar T 3,0 x 58

716-110-030-056	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 ae av ar T 3,0 x 56
716-110-030-054	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 ae av ar T 3,0 x 54
716-110-030-052	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 ae av ar T 3,0 x 52
716-110-030-050	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 ae av ar T 3,0 x 50
716-110-030-048	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 ae av ar T 3,0 x 48
716-110-030-046	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 ae av ar T 3,0 x 46
716-110-030-044	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 ae av ar T 3,0 x 44
716-110-030-042	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 ae av ar T 3,0 x 42
716-110-030-040	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 ae av ar T 3,0 x 40
716-110-030-038	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 ae av ar T 3,0 x 38
716-110-030-036	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 ae av ar T 3,0 x 36
716-110-030-034	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 ae av ar T 3,0 x 34
716-110-030-032	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 ae av ar T 3,0 x 32
716-110-030-030	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 ae av ar T 3,0 x 30
716-110-030-028	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 ae av ar T 3,0 x 28
716-110-030-026	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 ae av ar T 3,0 x 26
716-110-030-024	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 ae av ar T 3,0 x 24
716-110-030-022	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 ae av ar T 3,0 x 22
716-110-030-020	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 ae av ar T 3,0 x 20
716-110-030-018	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 ae av ar T 3,0 x 18
716-110-030-016	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 ae av ar T 3,0 x 16
716-110-030-014	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 ae av ar T 3,0 x 14
716-110-030-012	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 ae av ar T 3,0 x 12
716-142-015-008-S	Tornillo de bloqueo con punta INTEOS 2.5 ae av T 1,5 x 8 ESTÉRIL
716-142-015-010-S	Tornillo de bloqueo con punta INTEOS 2.5 ae av T 1,5 x 10 ESTÉRIL
716-142-015-012-S	Tornillo de bloqueo con punta INTEOS 2.5 ae av T 1,5 x 12 ESTÉRIL
716-142-015-014-S	Tornillo de bloqueo con punta INTEOS 2.5 ae av T 1,5 x 14 ESTÉRIL

ABREVIACIONES:	
ae	ángulo estable
av	ángulo variable
ar	autorroscante
T	titanio

## INSTRUMENTAL

REFERENCIAS	DESCRIPCIÓN
809-901-001-180	Contenedor Kirschner anchura interior L=180mm
809-920-700-508	Medidor INTEOS 3.0 y 3.5 peek
809-930-100-010	Prueba L-Plate INTEOS húmero distal medial
809-930-100-011	Prueba L-Plate INTEOS distal Húmero medial - alargada
809-930-100-012	Prueba L-Plate INTEOS placas distal Húmero lateral
809-930-100-013	Prueba L-Plate INTEOS placas distal Húmero lateral - alargada
809-930-100-014	Prueba M_L-Plate INTEOS placas distales Húmero dorsolateral
809-930-100-015	Prueba M_L-Plate INTEOS placas Olekranon
809-930-100-016	Prueba M_L-Plate INTEOS placas Olekranon con lazos
809-930-200-002	Prueba L-Screw #1
809-930-200-003	Prueba M-L-Screw #1
809-930-300-003	Bandeja de instrumentos M #2
809-930-300-004	Bandeja de instrumentos en L #1
809-930-300-006	Bandeja de instrumentos en L #3
809-930-300-007	Bandeja de instrumentos - INTEOS Húmero prox. MIS
809-930-300-008	Bandeja de instrumentos - INTEOS Aiming Device
811-920-025-105	Broca en espiral D=2,5 L=105/50 AO-rápido
811-920-025-175	Broca en espiral D=2,5 L=175/50 AO-rápido
811-920-027-105	Broca en espiral D=2,7 / L=105 AO-rápido
811-920-027-175	Broca en espiral D=2,7 / L=175 AO-rápido



811-956-000-125	Mango para casquillo enroscable
811-956-025-040	Casquillo enroscable D= 2,5/ L= 40mm
811-956-027-040	Casquillo enroscable D= 2,7/ L= 40mm
811-957-025-044	HS3.0 Casquillo de broca monodireccional DB=2,5mm
811-957-700-000	Destornillador INTEOS
811-957-700-001	Guía INTEOS - Mango
811-957-700-002	Guía INTEOS - Carril guía
811-957-700-003	Guía INTEOS - Palanca de liberación
811-957-700-004	Guía INTEOS - Corredera de presión
811-957-700-005	Guía INTEOS - Tornillo de fijación
811-957-700-006	Guía INTEOS - Obturador
811-957-700-025	Guía INTEOS - M_L-guía de broca 2.5
811-957-700-027	Guía INTEOS - guía de broca L 2.7
811-961-108-006	Vaina de sujeción ForceDRIVE T8 Save Lock corto
811-961-108-100	Pieza de destornillador ForceDRIVE T8 L=100 AO-QC
811-961-110-005	Vaina de sujeción ForceDRIVE T10 Save Lock largo
811-961-110-006	Vaina de sujeción ForceDRIVE T10 Save Lock corto
811-961-110-100	Hoja ForceDRIVE T10 L=100 AO-AR
811-980-000-030	Mango de destornillador manual can. AO-AR 30 pieza final
811-980-000-051	Mango de destornillador manual peek AO-AR Ø 26mm/ L=120mm
811-992-030-918	Medidor de profundidad INTEOS 3.0 / 1.8 escala = 90
811-992-035-918	Medidor de profundidad INTEOS 3.5 / 1.8 escala = 90
875-136-030-110	Varilla de manipulación para placas INTEOS 3.0 / L=110mm
875-136-135-055	Varilla de manipulación can. para placas INTEOS 3.5 / L= 55mm
701-010-014-150	K-Wire TR/RD 1,4x150
701-010-016-150	K-Wire TR/RD 1,6x150
701-010-018-150	K-Wire TR/RD 1,8x150
875-138-027-080	INTEOS 3.5 Compression Drill Guide
701-010-020-250	K-Wire TR/RD 2,0x250

## COMUNICACIÓN MODIFICADA DE COMERCIALIZACIÓN Y /O PUESTA EN SERVICIO DE PRODUCTOS SANITARIOS

(Art. 22 del Real Decreto 1591/2009, de 16 de Octubre, por el que se regulan los productos sanitarios)

Con fecha 25 de noviembre de 2021 ha sido incluida en el Registro de Comunicaciones de Productos Sanitarios de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (CCPS), la modificación de la comunicación de comercialización y/o puesta en servicio efectuada inicialmente con fecha 25-11-2021:

### DENOMINACIÓN

**INTEOS® Pequeños y Mini Fragmentos**

### COMUNICADO POR

MEDCOMTECH S.A.

ESPAÑA

28108

Alcobendas

San Rafael, 1, Portal 2, Planta Baja local C

### FABRICANTE

HOFER GmbH & Co KG

ALEMANIA

A-8280

Fürstenfeld

Jahnstrasse 10-12

*No procede añadir representante europeo autorizado*

a la que le ha correspondido el número de identificación en el registro:

**PS/2021/4976(D)**

El titular de la comunicación está obligado a mantenerla actualizada con las modificaciones que puedan surgir según se establece en el citado Real Decreto. Este documento debe completarse con el Resumen de comunicación que se puede descargar de la aplicación CCPS en cada momento.

**NOTA:** Este justificante de comunicación no tiene el carácter de una autorización sanitaria de comercialización, ni entraña un juicio sobre la conformidad del producto con la legislación vigente. Únicamente avala el cumplimiento del procedimiento de comunicaciones de comercialización y/o puesta en servicio de productos sanitarios.



# EU Quality Management System Certificate

mdc medical device certification GmbH

Kriegerstr. 6, 70191 Stuttgart, Germany  
Notified body (identification number 0483)

hereby certifies that the company (SRN: AT-MF-000002397)

Hofer GmbH & Co KG

Jahnstraße 10 - 12  
8280 Fürstenfeld  
Austria

has implemented and applies a quality management system in accordance with Annex IX, Chapter I of Regulation (EU) 2017/745 for conformity assessment of the devices listed on the following pages.

An audit by mdc has proven that this quality management system fulfils the following requirements:

**Annex IX - Chapter I (Quality Management System)**

of Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices

Surveillance is carried out in accordance with Annex IX, Section 3 of Regulation (EU) 2017/745.

This certificate consists of 3 pages. Details of the devices affected by this certificate as well as further information and conditions are included on the following pages.

Valid from:	2023-01-12	Registration No.	D4001600006
Valid until:	2027-08-10	Evaluation Report No.	P21-01066-209042

Stuttgart, 2023-01-12



Head of Notified Body



Benannt durch/Designated by  
Zentralstelle der Länder  
für Gesundheitsschutz  
bei Arzneimitteln und  
Medizinprodukten  
www.zfl.de  
BS-MDR-098

## Devices:

Product: Bone plates, sterile/non-sterile

Intended purpose: Osteosynthesis implants are intended for stabilization and fixation of reduced bone fragments during natural fracture healing

Risk class: IIb

---

Product: Bone screws, sterile/non-sterile

Intended purpose: Osteosynthesis implants are intended for stabilization and fixation of reduced bone fragments during natural fracture healing

Risk class: IIb

---

Product: Bone drill, non-sterile

Risk class: IIa

---

Product: Trials, depth measuring gauges, measuring rods

Risk class: IIa

---

Product: Screwdriver (inserts), holding sleeves for screwdrivers

Risk class: I (reusable)

---

Product: Drill guide instruments, insertion instruments, extraction instruments, cutting instruments, targeting instruments

Risk class: I (reusable)

---

## Notes:

In the case of class I devices that are reusable surgical instruments the involvement of mdc is limited to the assessment of the aspects relating to the reuse of the device, in particular cleaning, disinfection, sterilization, maintenance and functional testing as well as the related instructions for use.

For the placing on the market of class III and IIb implantable devices (except sutures, staples, dental fillings, dental braces, tooth crowns, screws, wedges, plates, wires, pins, clips and connectors within the meaning of Regulation (EU) 2017/745, Art. 52 (4), 2<sup>nd</sup> paragraph and with the exception of custom-made devices of class III), an EU technical documentation assessment certificate is also required.

## Gara Fernández Hernández

**De:** Gara Fernández Hernández  
**Enviado el:** viernes, 19 de enero de 2024 10:33  
**Para:** Lorenzo Galán  
**CC:** Emma Duarte; Jose Manuel Jorge Pérez  
**Asunto:** RV: PLACA Y TORNILLOS HOFER  
**Datos adjuntos:** SOLICITUD ALTA PLACAS Y TORNILLOS HOFER.xlsx

Buenos días

Informo que se ha procedido a la Autorización para la creación en nuestro sistema de L RESTO DEL SISTEMA INTEOS CODO-HUMERO "ver Adjunto" solicitada en correo adjunto.

EL ALMACEN ES QUIROFANO

Centro Solicitante: HOSPITEN LANZAROTE

SAP	DENOMINACION	RFA	PREST	PR	
				COSTE UNIDAD	IGIC 3%
SISTEMA INTEOS CODO+HUMERO					
834568	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 12	716-110-030-012	1	104,50 €	3,14
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 14	716-110-030-014	1	104,50 €	3,14
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 16	716-110-030-016	1	104,50 €	3,14
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 18	716-110-030-018	1	104,50 €	3,14
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 20	716-110-030-020	1	104,50 €	3,14
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 22	716-110-030-022	1	104,50 €	3,14
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 24	716-110-030-024	1	104,50 €	3,14
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 26	716-110-030-026	1	104,50 €	3,14
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 62	716-110-030-062	1	104,50 €	3,14
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 64	716-110-030-064	1	104,50 €	3,14
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 66	716-110-030-066	1	104,50 €	3,14
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 68	716-110-030-068	1	104,50 €	3,14
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 70	716-110-030-070	1	104,50 €	3,14
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 72	716-110-030-072	1	104,50 €	3,14
834569	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 52	716-110-035-052	1	104,50 €	3,14
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 54	716-110-035-054	1	104,50 €	3,14
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 56	716-110-035-056	1	104,50 €	3,14
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 58	716-110-035-058	1	104,50 €	3,14
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 60	716-110-035-060	1	104,50 €	3,14
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 62	716-110-035-062	1	104,50 €	3,14
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 66	716-110-035-066	1	104,50 €	3,14
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 70	716-110-035-070	1	104,50 €	3,14
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 74	716-110-035-074	1	104,50 €	3,14
Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 78	716-110-035-078	1	104,50 €	3,14	

CREAR	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 9/3 izq.	730-135-000-012	1	715,00 €	21,45 €
CREAR	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 9/5 izq.	730-135-000-014	1	770,00 €	23,10 €
CREAR	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 9/7 izq.	730-135-000-016	1	825,00 €	24,75 €
CREAR	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 9/3 dcha.	730-135-001-012	1	715,00 €	21,45 €
CREAR	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 9/5 dcha.	730-135-001-014	1	770,00 €	23,10 €
CREAR	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 9/7 dcha.	730-135-001-016	1	825,00 €	24,75 €
CREAR	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 con asa as av T 9/6 izq.	730-135-100-015	1	880,00 €	26,40 €
CREAR	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 con asa as av T 9/8 izq.	730-135-100-017	1	935,00 €	28,05 €
CREAR	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 con asa as av T 9/10 izq.	730-135-100-019	1	990,00 €	29,70 €
CREAR	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 con asa as av T 9/6 dcha.	730-135-101-015	1	880,00 €	26,40 €
CREAR	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 con asa as av T 9/8 dcha.	730-135-101-017	1	935,00 €	28,05 €
CREAR	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 con asa as av T 9/10 dcha.	730-135-101-019	1	990,00 €	29,70 €
CREAR	Placa H distal lateral INTEOS 3.5 as av T 6 izq.	770-141-000-006	1	1.045,00 €	31,35 €
CREAR	Placa H distal lateral INTEOS 3.5 as av T 8 izq.	770-141-000-008	1	1.155,00 €	34,65 €
CREAR	Placa H distal lateral INTEOS 3.5 as av T 10 izq.	770-141-000-010	1	1.320,00 €	39,60 €
CREAR	Placa H distal lateral INTEOS 3.5 as av T 12 izq.	770-141-000-012	1	1.485,00 €	44,55 €
CREAR	Placa H distal lateral INTEOS 3.5 as av T 6 dcha.	770-141-001-006	1	1.045,00 €	31,35 €
CREAR	Placa H distal lateral INTEOS 3.5 as av T 8 dcha.	770-141-001-008	1	1.155,00 €	34,65 €
CREAR	Placa H distal lateral INTEOS 3.5 as av T 10 dcha.	770-141-001-010	1	1.320,00 €	39,60 €
CREAR	Placa H distal lateral INTEOS 3.5 as av T 12 dcha.	770-141-001-012	1	1.485,00 €	44,55 €
CREAR	Placa H distal lateral ext. INTEOS 3.5 as av T 7 izq.	770-144-000-007	1	1.100,00 €	33,00 €
CREAR	Placa H distal lateral ext. INTEOS 3.5 as av T 9 izq.	770-144-000-009	1	1.265,00 €	37,95 €
CREAR	Placa H distal lateral ext. INTEOS 3.5 as av T 11 izq.	770-144-000-011	1	1.375,00 €	41,25 €
CREAR	Placa H distal lateral ext. INTEOS 3.5 as av T 13 izq.	770-144-000-013	1	1.540,00 €	46,20 €
CREAR	Placa H distal lateral ext. INTEOS 3.5 as av T 7 dcha.	770-144-001-007	1	1.100,00 €	33,00 €
CREAR	Placa H distal lateral ext. INTEOS 3.5 as av T 9 dcha.	770-144-001-009	1	1.265,00 €	37,95 €
CREAR	Placa H distal lateral ext. INTEOS 3.5 as av T 11 dcha.	770-144-001-011	1	1.375,00 €	41,25 €
CREAR	Placa H distal lateral ext. INTEOS 3.5 as av T 13 dcha.	770-144-001-013	1	1.540,00 €	46,20 €
CREAR	Placa H distal medial INTEOS 3.5 as av T 8 izq.	770-142-000-008	1	1.155,00 €	34,65 €
CREAR	Placa H distal medial INTEOS 3.5 as av T 11 izq.	770-142-000-011	1	1.210,00 €	36,30 €
CREAR	Placa H distal medial INTEOS 3.5 as av T 12 izq.	770-142-000-012	1	1.265,00 €	37,95 €
CREAR	Placa H distal medial INTEOS 3.5 as av T 15 izq.	770-142-000-015	1	1.320,00 €	39,60 €
CREAR	Placa H distal medial INTEOS 3.5 as av T 8 dcha.	770-142-001-008	1	1.155,00 €	34,65 €
CREAR	Placa H distal medial INTEOS 3.5 as av T 11 dcha.	770-142-001-011	1	1.210,00 €	36,30 €

CREAR	Placa H distal medial INTEOS 3.5 as av T 12 dcha.	770-142-001-012	1	1.265,00 €	37,95 €
CREAR	Placa H distal medial INTEOS 3.5 as av T 15 dcha.	770-142-001-015	1	1.320,00 €	39,60 €
CREAR	Placa H distal medial ext. INTEOS 3.5 as av T 9 izq.	770-143-000-009	1	1.155,00 €	34,65 €
CREAR	Placa H distal medial ext. INTEOS 3.5 as av T 12 izq.	770-143-000-012	1	1.210,00 €	36,30 €
CREAR	Placa H distal medial ext. INTEOS 3.5 as av T 13 izq.	770-143-000-013	1	1.265,00 €	37,95 €
CREAR	Placa H distal medial ext. INTEOS 3.5 as av T 16 izq.	770-143-000-016	1	1.320,00 €	39,60 €
CREAR	Placa H distal medial ext. INTEOS 3.5 as av T 9 dcha.	770-143-001-009	1	1.155,00 €	34,65 €
CREAR	Placa H distal medial ext. INTEOS 3.5 as av T 12 dcha.	770-143-001-012	1	1.210,00 €	36,30 €
CREAR	Placa H distal medial ext. INTEOS 3.5 as av T 13 dcha.	770-143-001-013	1	1.265,00 €	37,95 €
CREAR	Placa H distal medial ext. INTEOS 3.5 as av T 16 dcha.	770-143-001-016	1	1.320,00 €	39,60 €
CREAR	Placa H distal dorsolateral INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 11 izq.	770-140-000-011	1	1.265,00 €	37,95 €
CREAR	Placa H distal dorsolateral INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 14 izq.	770-140-000-014	1	1.320,00 €	39,60 €
CREAR	Placa H distal dorsolateral INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 16 izq.	770-140-000-016	1	1.375,00 €	41,25 €
CREAR	Placa H distal dorsolateral INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 18 izq.	770-140-000-018	1	1.540,00 €	46,20 €
CREAR	Placa H distal dorsolateral INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 11 dcha.	770-140-001-011	1	1.265,00 €	37,95 €
CREAR	Placa H distal dorsolateral INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 14 dcha.	770-140-001-014	1	1.320,00 €	39,60 €
CREAR	Placa H distal dorsolateral INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 16 dcha.	770-140-001-016	1	1.375,00 €	41,25 €
CREAR	Placa H distal dorsolateral INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 18 dcha.	770-140-001-018	1	1.540,00 €	46,20 €
CREAR	Placa coronoides INTEOS 2.5 ae av T 5/1 Izquierda ESTERIL	777-170-000-006-S	1	825,00 €	24,75 €
CREAR	Placa coronoides INTEOS 2.5 ae av T 5/1 Derecha ESTERIL	777-170-001-006-S	1	825,00 €	24,75 €
CREAR	Tornillo de bloqueo con punta INTEOS 2.5 ae av T 1,5 x 8 ESTERIL	716-142-015-008-S	1	88,00 €	2,64 €
CREAR	Tornillo de bloqueo con punta INTEOS 2.5 ae av T 1,5 x 10 ESTERIL	716-142-015-010-S	1	88,00 €	2,64 €
CREAR	Tornillo de bloqueo con punta INTEOS 2.5 ae av T 1,5 x 12 ESTERIL	716-142-015-012-S	1	88,00 €	2,64 €
CREAR	Tornillo de bloqueo con punta INTEOS 2.5 ae av T 1,5 x 14 ESTERIL	716-142-015-014-S	1	88,00 €	2,64 €

#### VIGENCIA TARIFA 31/12/2024

#### OBSERVACIONES

en el codigo sap 834568 se debera de cambiar el rango de referencia acogera de la referencia 716-110-030-0  
en el codigo sap 834569 se debera de cambiar el rango de referencia acogera de la referencia 716-110-035-0

El Centro Hospitalario se responsabilizará que dicho material sea facturado al paciente y/o Entidad Aseguradora Pública o Privada, con especial atención a pacientes de Entidades Aseguradoras las cuales requieran consentimiento y autorización previa antes de su uso o aplicación.



Si el paciente es asegurado de Entidades quienes tienen acuerdos con proveedores, previamente la Dirección o Administración del Hospital deberá verificar las marcas y/o proveedores homologados por la Entidad. En caso que el paciente pertenezca a Entidades Aseguradoras Públicas o Privadas con quienes tengamos "Tarifa de Prestación Cerrada", antes de dar conformidad la Dirección del Hospital deberá analizar el coste del material junto con la tarifa de prestación.

Saludos

---

**De:** Francisco Javier Castro Díaz <francisco.castro@hospiten.com>  
**Enviado el:** jueves, 18 de enero de 2024 10:12  
**Para:** Gara Fernández Hernández <gara.fernandez@hospiten.com>  
**CC:** Juan Antonio Santana <juan.santana@hospiten.com>; Emma Duarte <emma.duarte@hospiten.com>; Jose Manuel Jorge Pérez <josemanuel.jorge@hospiten.com>  
**Asunto:** RE: PLACA Y TORNILLOS HOFER

De acuerdo Gara.

gracias

Francisco Javier Castro Díaz  
Director Gerente Hospiten Lanzarote

 Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

---

**De:** Gara Fernández Hernández <gara.fernandez@hospiten.com>  
**Enviado el:** jueves, 18 de enero de 2024 9:18  
**Para:** Francisco Javier Castro Díaz <francisco.castro@hospiten.com>  
**CC:** Juan Antonio Santana <juan.santana@hospiten.com>; Emma Duarte <emma.duarte@hospiten.com>; Jose Manuel Jorge Pérez <josemanuel.jorge@hospiten.com>  
**Asunto:** RV: PLACA Y TORNILLOS HOFER

Buenos días

Adjunto solicitud por parte del Servicio de Traumatología y Dr. Santana junto con estudios económicos con de lo solicitado (SISTEMA PLCAS Y TORNILLOS INTEOS CODO+HUMERO ) para su consideración y conformidad como responsable económico del Centro.

P.D. La Dirección del Centro Hospitalario dispondrá de 15 días para poder dar autorización a esta solicitud, de lo contrario esta Central entenderá que esta solicitud NO es de su afirmación. Posteriormente esta Central Corporativa procederá a la cancelación y/o desestimar dicha solicitud.

Detalle del material solicitado:

Centro Solicitante: HOSPITEN LANZAROTE

PROVEEDOR

SAP	DENOMINACION	RFA	PREST	COSTE UNIDAD	IGIC 3%
<b>SISTEMA INTEOS CODO+NUMERO</b>					
834568	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 12	716-110-030-012	1	104,50 €	3,14 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 14	716-110-030-014	1	104,50 €	3,14 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 16	716-110-030-016	1	104,50 €	3,14 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 18	716-110-030-018	1	104,50 €	3,14 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 20	716-110-030-020	1	104,50 €	3,14 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 22	716-110-030-022	1	104,50 €	3,14 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 24	716-110-030-024	1	104,50 €	3,14 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 26	716-110-030-026	1	104,50 €	3,14 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 62	716-110-030-062	1	104,50 €	3,14 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 64	716-110-030-064	1	104,50 €	3,14 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 66	716-110-030-066	1	104,50 €	3,14 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 68	716-110-030-068	1	104,50 €	3,14 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 70	716-110-030-070	1	104,50 €	3,14 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 72	716-110-030-072	1	104,50 €	3,14 €
834571	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 52	716-110-035-052	1	104,50 €	3,14 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 54	716-110-035-054	1	104,50 €	3,14 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 56	716-110-035-056	1	104,50 €	3,14 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 58	716-110-035-058	1	104,50 €	3,14 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 60	716-110-035-060	1	104,50 €	3,14 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 62	716-110-035-062	1	104,50 €	3,14 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 66	716-110-035-066	1	104,50 €	3,14 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 70	716-110-035-070	1	104,50 €	3,14 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 74	716-110-035-074	1	104,50 €	3,14 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 78	716-110-035-078	1	104,50 €	3,14 €
CREAR	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 9/3 izq.	730-135-000-012	1	715,00 €	21,45 €
CREAR	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 9/5 izq.	730-135-000-014	1	770,00 €	23,10 €
CREAR	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 9/7 izq.	730-135-000-016	1	825,00 €	24,75 €
CREAR	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 9/3 dcha.	730-135-001-012	1	715,00 €	21,45 €
CREAR	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 9/5 dcha.	730-135-001-014	1	770,00 €	23,10 €
CREAR	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 9/7 dcha.	730-135-001-016	1	825,00 €	24,75 €
CREAR	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 con asa as av T 9/6 izq.	730-135-100-015	1	880,00 €	26,40 €
CREAR	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 con asa as av T 9/8 izq.	730-135-100-017	1	935,00 €	28,05 €
CREAR	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 con asa as av T 9/10 izq.	730-135-100-019	1	990,00 €	29,70 €
CREAR	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 con asa as av T 9/6 dcha.	730-135-101-015	1	880,00 €	26,40 €
CREAR	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 con asa as av T 9/8 dcha.	730-135-101-017	1	935,00 €	28,05 €
CREAR	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 con asa as av T 9/10 dcha.	730-135-101-019	1	990,00 €	29,70 €
CREAR	Placa H distal lateral INTEOS 3.5 as av T 6 izq.	770-141-000-006	1	1.045,00 €	31,35 €
CREAR	Placa H distal lateral INTEOS 3.5 as av T 8 izq.	770-141-000-008	1	1.155,00 €	34,65 €
CREAR	Placa H distal lateral INTEOS 3.5 as av T 10 izq.	770-141-000-010	1	1.320,00 €	39,60 €
CREAR	Placa H distal lateral INTEOS 3.5 as av T 12 izq.	770-141-000-012	1	1.485,00 €	44,55 €
CREAR	Placa H distal lateral INTEOS 3.5 as av T 6 dcha.	770-141-001-006	1	1.045,00 €	31,35 €

CREAR	Placa H distal lateral INTEOS 3.5 as av T 8 dcha.	770-141-001-008	1	1.155,00 €	34,65 €
CREAR	Placa H distal lateral INTEOS 3.5 as av T 10 dcha.	770-141-001-010	1	1.320,00 €	39,60 €
CREAR	Placa H distal lateral INTEOS 3.5 as av T 12 dcha.	770-141-001-012	1	1.485,00 €	44,55 €
CREAR	Placa H distal lateral ext. INTEOS 3.5 as av T 7 izq.	770-144-000-007	1	1.100,00 €	33,00 €
CREAR	Placa H distal lateral ext. INTEOS 3.5 as av T 9 izq.	770-144-000-009	1	1.265,00 €	37,95 €
CREAR	Placa H distal lateral ext. INTEOS 3.5 as av T 11 izq.	770-144-000-011	1	1.375,00 €	41,25 €
CREAR	Placa H distal lateral ext. INTEOS 3.5 as av T 13 izq.	770-144-000-013	1	1.540,00 €	46,20 €
CREAR	Placa H distal lateral ext. INTEOS 3.5 as av T 7 dcha.	770-144-001-007	1	1.100,00 €	33,00 €
CREAR	Placa H distal lateral ext. INTEOS 3.5 as av T 9 dcha.	770-144-001-009	1	1.265,00 €	37,95 €
CREAR	Placa H distal lateral ext. INTEOS 3.5 as av T 11 dcha.	770-144-001-011	1	1.375,00 €	41,25 €
CREAR	Placa H distal lateral ext. INTEOS 3.5 as av T 13 dcha.	770-144-001-013	1	1.540,00 €	46,20 €
CREAR	Placa H distal medial INTEOS 3.5 as av T 8 izq.	770-142-000-008	1	1.155,00 €	34,65 €
CREAR	Placa H distal medial INTEOS 3.5 as av T 11 izq.	770-142-000-011	1	1.210,00 €	36,30 €
CREAR	Placa H distal medial INTEOS 3.5 as av T 12 izq.	770-142-000-012	1	1.265,00 €	37,95 €
CREAR	Placa H distal medial INTEOS 3.5 as av T 15 izq.	770-142-000-015	1	1.320,00 €	39,60 €
CREAR	Placa H distal medial INTEOS 3.5 as av T 8 dcha.	770-142-001-008	1	1.155,00 €	34,65 €
CREAR	Placa H distal medial INTEOS 3.5 as av T 11 dcha.	770-142-001-011	1	1.210,00 €	36,30 €
CREAR	Placa H distal medial INTEOS 3.5 as av T 12 dcha.	770-142-001-012	1	1.265,00 €	37,95 €
CREAR	Placa H distal medial INTEOS 3.5 as av T 15 dcha.	770-142-001-015	1	1.320,00 €	39,60 €
CREAR	Placa H distal medial ext. INTEOS 3.5 as av T 9 izq.	770-143-000-009	1	1.155,00 €	34,65 €
CREAR	Placa H distal medial ext. INTEOS 3.5 as av T 12 izq.	770-143-000-012	1	1.210,00 €	36,30 €
CREAR	Placa H distal medial ext. INTEOS 3.5 as av T 13 izq.	770-143-000-013	1	1.265,00 €	37,95 €
CREAR	Placa H distal medial ext. INTEOS 3.5 as av T 16 izq.	770-143-000-016	1	1.320,00 €	39,60 €
CREAR	Placa H distal medial ext. INTEOS 3.5 as av T 9 dcha.	770-143-001-009	1	1.155,00 €	34,65 €
CREAR	Placa H distal medial ext. INTEOS 3.5 as av T 12 dcha.	770-143-001-012	1	1.210,00 €	36,30 €
CREAR	Placa H distal medial ext. INTEOS 3.5 as av T 13 dcha.	770-143-001-013	1	1.265,00 €	37,95 €
CREAR	Placa H distal medial ext. INTEOS 3.5 as av T 16 dcha.	770-143-001-016	1	1.320,00 €	39,60 €
CREAR	Placa H distal dorsolateral INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 11 izq.	770-140-000-011	1	1.265,00 €	37,95 €
CREAR	Placa H distal dorsolateral INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 14 izq.	770-140-000-014	1	1.320,00 €	39,60 €

CREAR	Placa H distal dorsolateral INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 16 izq.	770-140-000-016	1	1.375,00 €	41,25 €
CREAR	Placa H distal dorsolateral INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 18 izq.	770-140-000-018	1	1.540,00 €	46,20 €
CREAR	Placa H distal dorsolateral INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 11 dcha.	770-140-001-011	1	1.265,00 €	37,95 €
CREAR	Placa H distal dorsolateral INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 14 dcha.	770-140-001-014	1	1.320,00 €	39,60 €
CREAR	Placa H distal dorsolateral INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 16 dcha.	770-140-001-016	1	1.375,00 €	41,25 €
CREAR	Placa H distal dorsolateral INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 18 dcha.	770-140-001-018	1	1.540,00 €	46,20 €
CREAR	Placa coronoides INTEOS 2.5 ae av T 5/1 Izquierda ESTERIL	777-170-000-006-S	1	825,00 €	24,75 €
CREAR	Placa coronoides INTEOS 2.5 ae av T 5/1 Derecha ESTERIL	777-170-001-006-S	1	825,00 €	24,75 €
CREAR	Tornillo de bloqueo con punta INTEOS 2.5 ae av T 1,5 x 8 ESTERIL	716-142-015-008-S	1	88,00 €	2,64 €
CREAR	Tornillo de bloqueo con punta INTEOS 2.5 ae av T 1,5 x 10 ESTERIL	716-142-015-010-S	1	88,00 €	2,64 €
CREAR	Tornillo de bloqueo con punta INTEOS 2.5 ae av T 1,5 x 12 ESTERIL	716-142-015-012-S	1	88,00 €	2,64 €
CREAR	Tornillo de bloqueo con punta INTEOS 2.5 ae av T 1,5 x 14 ESTERIL	716-142-015-014-S	1	88,00 €	2,64 €

Ruego su conformidad para proceder a la autorización por parte de la Dirección de Compras.

Muchas Gracias.!!

Saludos Cordiales

Gara Fernández Hernández  
Dpto. Gestión y Adjudicación de Compras / Purchasing Department

 Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

**De:** Emma Duarte <[emma.duarte@hospiten.com](mailto:emma.duarte@hospiten.com)>  
**Enviado el:** jueves, 18 de enero de 2024 9:01  
**Para:** Gara Fernández Hernández <[gara.fernandez@hospiten.com](mailto:gara.fernandez@hospiten.com)>  
**CC:** Jose Manuel Jorge Pérez <[josemanuel.jorge@hospiten.com](mailto:josemanuel.jorge@hospiten.com)>  
**Asunto:** RV: PLACA Y TORNILLOS HOFER

ALMACÉN QUIRÓFANO.

Saludos.

Emma Duarte

Dpto. de Compras Hospiten Lanzarote



Lomo Gordo, s/n

35510 Pto. del Carmen · Lanzarote

Islas Canarias Spain

T (+34) 928 596 100 EXT 2300

F (+34) 928 515 635 EXT 2300

[www.hospiten.com](http://www.hospiten.com)

Emma Duarte

Dpto. de Compras Hospiten Lanzarote

 Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

---

**De:** Emma Duarte <[emma.duarte@hospiten.com](mailto:emma.duarte@hospiten.com)>

**Enviado:** miércoles, 17 de enero de 2024 17:01

**Para:** Jose Manuel Jorge Pérez <[josemanuel.jorge@hospiten.com](mailto:josemanuel.jorge@hospiten.com)>

**Asunto:** PLACA Y TORNILLOS HOFER

Buenas tardes,  
se adjunta solicitud de :

- PLACA REF: 730-135-001-012 Y TORNILLOS 716-110-035XX de las medidas de la 12 a 26
- Proveedor Medcomtech. Caja para intervención de codo, episodio 20492378.
- Se adjunta hoja de quirófano, factura y garantía.
- Esta tiene un mayor grado de angulación en los tornillos.

Gracias, saludos.

Emma Duarte

Dpto. de Compras Hospiten Lanzarote



Lomo Gordo, s/n

35510 Pto. del Carmen · Lanzarote

Islas Canarias · Spain

T (+34) 928 596 100 EXT 2300

F (+34) 928 515 635 EXT 2300

[www.hospiten.com](http://www.hospiten.com)

**Emma Duarte**  
Dpto. de Compras Hospiten Lanzarote

 Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

## Gara Fernández Hernández

**De:** Nayra Perdigón Mateo  
**Enviado el:** viernes, 19 de enero de 2024 14:39  
**Para:** Gara Fernández Hernández  
**CC:** Emma Duarte; Jose Manuel Jorge Pérez  
**Asunto:** RV: PLACA Y TORNILLOS HOFER  
**Datos adjuntos:** SOLICITUD ALTA PLACAS Y TORNILLOS HOFER.xlsx

Buenos días,

Ampliado los rangos de la ref. de los códigos **834568** y **834569**:

SAP	RFA	DENOMINACIÓN
834568	716-110-030-012-72	TORNI BLOQ INTEOS 3.0 ae av arT3,0x12-72
834569	716-110-035-010-78	TORNI BLOQ INTEOS 3.5 ae av arT3,5x10-78

Y creados los nuevos materiales para Lanzarote del proveedor **MEDCOMTECH, S.A.**, creados en prestaciones e incluidos en la hoja de prótesis:

SAP	RFA	DENOMINACIÓN
834555	730-135-000/1-012	PL OLECRAN INTEOS 3.0-3.5 AS AV T9/3 I-D
834556	730-135-000/1-014	PL OLECRAN INTEOS 3.0-3.5 AS AV T9/5 I-D
834557	730-135-000/1-016	PL OLECRAN INTEOS 3.0-3.5 AS AV T9/7 I-D
834558	730-135-100/1-015	PL OLECRAN INTEOS 3.0-3.5 AS AV T9/6 I-D
834559	730-135-100/1-017	PL OLECRAN INTEOS 3.0-3.5 AS AV T9/8 I-D
834560	730-135-100/1-019	PL OLECRAN INTEOS 3.0-3.5 AS AV T9/10 I-D
834561	770-141-000/1-006	PLC H DISTAL LAT INTEOS 3.5 AS AV T6 I-D
834562	770-141-000/1-008	PLC H DISTAL LAT INTEOS 3.5 AS AV T8 I-D
834603	770-141-000/1-010	PL H DISTAL LAT INTEOS 3.5 AS AV T10 I-D
834604	770-141-000/1-012	PL H DISTAL LAT INTEOS 3.5 AS AV T12 I-D
834605	770-144-000/1-007	PL H DIST LAT EXT INTEOS 3.5AS AV T7 I-D
834606	770-144-000/1-009	PL H DIST LAT EXT INTEOS 3.5AS AV T9 I-D
834607	770-144-000/1-011	PL H DIST LAT EXT INTEOS3.5AS AV T11 I-D
834608	770-144-000/1-013	PL H DIST LAT EXT INTEOS3.5AS AV T13 I-D
834609	770-142-000/1-008	PL H DIST MEDIAL INTEOS 3.5 AS AV T8 I-D
834610	770-142-000/1-011	PL H DIST MEDIAL INTEOS 3.5AS AV T11 I-D
834611	770-142-000/1-012	PL H DIST MEDIAL INTEOS 3.5AS AV T12 I-D
834612	770-142-000/1-015	PL H DIST MEDIAL INTEOS 3.5AS AV T15 I-D
834613	770-143-000/1-009	PL H DIST MED EXT INTEOS 3.5AS AV T9 I-D
834614	770-143-000/1-012	PL H DIST MED EXT INTEOS3.5AS AV T12 I-D
834615	770-143-000/1-013	PL H DIST MED EXT INTEOS3.5AS AV T13 I-D
834616	770-143-000/1-016	PL H DIST MED EXT INTEOS3.5AS AV T16 I-D
834617	770-140-000/1-011	PL H DIS DORLAT INTEOS 3.0-3.5AS AVT11ID
834618	770-140-000/1-014	PL H DIS DORLAT INTEOS 3.0-3.5AS AVT14ID
834619	770-140-000/1-016	PL H DIS DORLAT INTEOS 3.0-3.5AS AVT16ID
834620	770-140-000/1-018	PL H DIS DORLAT INTEOS 3.0-3.5AS AVT18ID
834621	777-170-000/1-006-S	PL CORONO INTEOS 2.5 AE AV T 5/1 I-D EST

Un saludo,  
 Nayra Perdigón Mateo  
 Dpto. de Compras

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

**De:** Lorenzo Galán <lorenzo.galan@hospiten.com>  
**Enviado:** viernes, 19 de enero de 2024 10:56  
**Para:** Nayra Perdigón Mateo <nayra.perdigon@hospiten.com>  
**Asunto:** RV: PLACA Y TORNILLOS HOFER

Lorenzo Galán  
 Jefe de Compras · Gestión y Administración

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

**De:** Gara Fernández Hernández <gara.fernandez@hospiten.com>  
**Enviado el:** viernes, 19 de enero de 2024 10:33  
**Para:** Lorenzo Galán <lorenzo.galan@hospiten.com>  
**CC:** Emma Duarte <emma.duarte@hospiten.com>; Jose Manuel Jorge Pérez <josemanuel.jorge@hospiten.com>  
**Asunto:** RV: PLACA Y TORNILLOS HOFER

Buenos días

Informo que se ha procedido a la Autorización para la creación en nuestro sistema de L RESTO DEL SISTEMA INTEOS CODO-HUMERO "ver Adjunto" solicitada en correo adjunto.

**EL ALMACEN ES QUIROFANO**

Centro Solicitante: HOSPITEN LANZAROTE

SAP	DENOMINACION	RFA	PREST	PR	
				COSTE UNIDAD	IGIC 3%
SISTEMA INTEOS CODO+HUMERO					
834568	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 12	716-110-030-012	1	104,50 €	3,14 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 14	716-110-030-014	1	104,50 €	3,14 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 16	716-110-030-016	1	104,50 €	3,14 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 18	716-110-030-018	1	104,50 €	3,14 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 20	716-110-030-020	1	104,50 €	3,14 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 22	716-110-030-022	1	104,50 €	3,14 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 24	716-110-030-024	1	104,50 €	3,14 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 26	716-110-030-026	1	104,50 €	3,14 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 62	716-110-030-062	1	104,50 €	3,14 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 64	716-110-030-064	1	104,50 €	3,14 €



	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 66	716-110-030-066	1	104,50 €	3,14 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 68	716-110-030-068	1	104,50 €	3,14 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 70	716-110-030-070	1	104,50 €	3,14 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 72	716-110-030-072	1	104,50 €	3,14 €
834569	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 52	716-110-035-052	1	104,50 €	3,14 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 54	716-110-035-054	1	104,50 €	3,14 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 56	716-110-035-056	1	104,50 €	3,14 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 58	716-110-035-058	1	104,50 €	3,14 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 60	716-110-035-060	1	104,50 €	3,14 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 62	716-110-035-062	1	104,50 €	3,14 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 66	716-110-035-066	1	104,50 €	3,14 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 70	716-110-035-070	1	104,50 €	3,14 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 74	716-110-035-074	1	104,50 €	3,14 €
	Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 78	716-110-035-078	1	104,50 €	3,14 €
CREAR	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 9/3 izq.	730-135-000-012	1	715,00 €	21,45 €
CREAR	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 9/5 izq.	730-135-000-014	1	770,00 €	23,10 €
CREAR	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 9/7 izq.	730-135-000-016	1	825,00 €	24,75 €
CREAR	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 9/3 dcha.	730-135-001-012	1	715,00 €	21,45 €
CREAR	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 9/5 dcha.	730-135-001-014	1	770,00 €	23,10 €
CREAR	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 9/7 dcha.	730-135-001-016	1	825,00 €	24,75 €
CREAR	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 con asa as av T 9/6 izq.	730-135-100-015	1	880,00 €	26,40 €
CREAR	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 con asa as av T 9/8 izq.	730-135-100-017	1	935,00 €	28,05 €
CREAR	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 con asa as av T 9/10 izq.	730-135-100-019	1	990,00 €	29,70 €
CREAR	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 con asa as av T 9/6 dcha.	730-135-101-015	1	880,00 €	26,40 €
CREAR	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 con asa as av T 9/8 dcha.	730-135-101-017	1	935,00 €	28,05 €
CREAR	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 con asa as av T 9/10 dcha.	730-135-101-019	1	990,00 €	29,70 €
CREAR	Placa H distal lateral INTEOS 3.5 as av T 6 izq.	770-141-000-006	1	1.045,00 €	31,35 €
CREAR	Placa H distal lateral INTEOS 3.5 as av T 8 izq.	770-141-000-008	1	1.155,00 €	34,65 €
CREAR	Placa H distal lateral INTEOS 3.5 as av T 10 izq.	770-141-000-010	1	1.320,00 €	39,60 €
CREAR	Placa H distal lateral INTEOS 3.5 as av T 12 izq.	770-141-000-012	1	1.485,00 €	44,55 €
CREAR	Placa H distal lateral INTEOS 3.5 as av T 6 dcha.	770-141-001-006	1	1.045,00 €	31,35 €
CREAR	Placa H distal lateral INTEOS 3.5 as av T 8 dcha.	770-141-001-008	1	1.155,00 €	34,65 €
CREAR	Placa H distal lateral INTEOS 3.5 as av T 10 dcha.	770-141-001-010	1	1.320,00 €	39,60 €
CREAR	Placa H distal lateral INTEOS 3.5 as av T 12 dcha.	770-141-001-012	1	1.485,00 €	44,55 €
CREAR	Placa H distal lateral ext. INTEOS 3.5 as av T 7 izq.	770-144-000-007	1	1.100,00 €	33,00 €
CREAR	Placa H distal lateral ext. INTEOS 3.5 as av T 9 izq.	770-144-000-009	1	1.265,00 €	37,95 €
CREAR	Placa H distal lateral ext. INTEOS 3.5 as av T 11 izq.	770-144-000-011	1	1.375,00 €	41,25 €
CREAR	Placa H distal lateral ext. INTEOS 3.5 as av T 13 izq.	770-144-000-013	1	1.540,00 €	46,20 €
CREAR	Placa H distal lateral ext. INTEOS 3.5 as av T 7 dcha.	770-144-001-007	1	1.100,00 €	33,00 €

CREAR	Placa H distal lateral ext. INTEOS 3.5 as av T 9 dcha.	770-144-001-009	1	1.265,00 €	37,95 €
CREAR	Placa H distal lateral ext. INTEOS 3.5 as av T 11 dcha.	770-144-001-011	1	1.375,00 €	41,25 €
CREAR	Placa H distal lateral ext. INTEOS 3.5 as av T 13 dcha.	770-144-001-013	1	1.540,00 €	46,20 €
CREAR	Placa H distal medial INTEOS 3.5 as av T 8 izq.	770-142-000-008	1	1.155,00 €	34,65 €
CREAR	Placa H distal medial INTEOS 3.5 as av T 11 izq.	770-142-000-011	1	1.210,00 €	36,30 €
CREAR	Placa H distal medial INTEOS 3.5 as av T 12 izq.	770-142-000-012	1	1.265,00 €	37,95 €
CREAR	Placa H distal medial INTEOS 3.5 as av T 15 izq.	770-142-000-015	1	1.320,00 €	39,60 €
CREAR	Placa H distal medial INTEOS 3.5 as av T 8 dcha.	770-142-001-008	1	1.155,00 €	34,65 €
CREAR	Placa H distal medial INTEOS 3.5 as av T 11 dcha.	770-142-001-011	1	1.210,00 €	36,30 €
CREAR	Placa H distal medial INTEOS 3.5 as av T 12 dcha.	770-142-001-012	1	1.265,00 €	37,95 €
CREAR	Placa H distal medial INTEOS 3.5 as av T 15 dcha.	770-142-001-015	1	1.320,00 €	39,60 €
CREAR	Placa H distal medial ext. INTEOS 3.5 as av T 9 izq.	770-143-000-009	1	1.155,00 €	34,65 €
CREAR	Placa H distal medial ext. INTEOS 3.5 as av T 12 izq.	770-143-000-012	1	1.210,00 €	36,30 €
CREAR	Placa H distal medial ext. INTEOS 3.5 as av T 13 izq.	770-143-000-013	1	1.265,00 €	37,95 €
CREAR	Placa H distal medial ext. INTEOS 3.5 as av T 16 izq.	770-143-000-016	1	1.320,00 €	39,60 €
CREAR	Placa H distal medial ext. INTEOS 3.5 as av T 9 dcha.	770-143-001-009	1	1.155,00 €	34,65 €
CREAR	Placa H distal medial ext. INTEOS 3.5 as av T 12 dcha.	770-143-001-012	1	1.210,00 €	36,30 €
CREAR	Placa H distal medial ext. INTEOS 3.5 as av T 13 dcha.	770-143-001-013	1	1.265,00 €	37,95 €
CREAR	Placa H distal medial ext. INTEOS 3.5 as av T 16 dcha.	770-143-001-016	1	1.320,00 €	39,60 €
CREAR	Placa H distal dorsolateral INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 11 izq.	770-140-000-011	1	1.265,00 €	37,95 €
CREAR	Placa H distal dorsolateral INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 14 izq.	770-140-000-014	1	1.320,00 €	39,60 €
CREAR	Placa H distal dorsolateral INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 16 izq.	770-140-000-016	1	1.375,00 €	41,25 €
CREAR	Placa H distal dorsolateral INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 18 izq.	770-140-000-018	1	1.540,00 €	46,20 €
CREAR	Placa H distal dorsolateral INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 11 dcha.	770-140-001-011	1	1.265,00 €	37,95 €
CREAR	Placa H distal dorsolateral INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 14 dcha.	770-140-001-014	1	1.320,00 €	39,60 €
CREAR	Placa H distal dorsolateral INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 16 dcha.	770-140-001-016	1	1.375,00 €	41,25 €
CREAR	Placa H distal dorsolateral INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 18 dcha.	770-140-001-018	1	1.540,00 €	46,20 €
CREAR	Placa coronoides INTEOS 2.5 ae av T 5/1 Izquierda ESTERIL	777-170-000-006-S	1	825,00 €	24,75 €
CREAR	Placa coronoides INTEOS 2.5 ae av T 5/1 Derecha ESTERIL	777-170-001-006-S	1	825,00 €	24,75 €
CREAR	Tornillo de bloqueo con punta INTEOS 2.5 ae av T 1,5 x 8 ESTERIL	716-142-015-008-S	1	88,00 €	2,64 €

CREAR	Tornillo de bloqueo con punta INTEOS 2.5 ae av T 1,5 x 10 ESTERIL	716-142-015-010-S	1	88,00 €	2,64 €
CREAR	Tornillo de bloqueo con punta INTEOS 2.5 ae av T 1,5 x 12 ESTERIL	716-142-015-012-S	1	88,00 €	2,64 €
CREAR	Tornillo de bloqueo con punta INTEOS 2.5 ae av T 1,5 x 14 ESTERIL	716-142-015-014-S	1	88,00 €	2,64 €

VIGENCIA TARIFA 31/12/2024

OBSERVACIONES

en el codigo sap 834568 se debera de cambiar el rango de referencia acogera de la referencia 716-110-030-012

en el codigo sap 834569 se debera de cambiar el rango de referencia acogera de la referencia 716-110-035-010

El Centro Hospitalario se responsabilizará que dicho material sea facturado al paciente y/o Entidad Aseguradora Pública o Privada, con especial atención a pacientes de Entidades Aseguradoras las cuales requieran consentimiento y autorización previa antes de su uso o aplicación.

Si el paciente es asegurado de Entidades quienes tienen acuerdos con proveedores, previamente la Dirección o Administración del Hospital deberá verificar las marcas y/o proveedores homologados por la Entidad. En caso que el paciente pertenezca a Entidades Aseguradoras Públicas o Privadas con quienes tengamos "Tarifa de Prestación Cerrada", antes de dar conformidad la Dirección del Hospital deberá analizar el coste del material junto con la tarifa de prestación.

Saludos

Gara Fernández Hernández  
Dpto. Gestión y Adjudicación de Compras / Purchasing Department

 Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

**De:** Francisco Javier Castro Díaz <[francisco.castro@hospiten.com](mailto:francisco.castro@hospiten.com)>  
**Enviado el:** jueves, 18 de enero de 2024 10:12  
**Para:** Gara Fernández Hernández <[gara.fernandez@hospiten.com](mailto:gara.fernandez@hospiten.com)>  
**CC:** Juan Antonio Santana <[juan.santana@hospiten.com](mailto:juan.santana@hospiten.com)>; Emma Duarte <[emma.duarte@hospiten.com](mailto:emma.duarte@hospiten.com)>; Jose Manuel Jorge Pérez <[josemanuel.jorge@hospiten.com](mailto:josemanuel.jorge@hospiten.com)>  
**Asunto:** RE: PLACA Y TORNILLOS HOFER

De acuerdo Gara.

gracias

Francisco Javier Castro Díaz  
Director Gerente Hospiten Lanzarote

 Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

**De:** Gara Fernández Hernández <[gara.fernandez@hospiten.com](mailto:gara.fernandez@hospiten.com)>  
**Enviado el:** jueves, 18 de enero de 2024 9:18  
**Para:** Francisco Javier Castro Díaz <[francisco.castro@hospiten.com](mailto:francisco.castro@hospiten.com)>  
**CC:** Juan Antonio Santana <[juan.santana@hospiten.com](mailto:juan.santana@hospiten.com)>; Emma Duarte <[emma.duarte@hospiten.com](mailto:emma.duarte@hospiten.com)>; Jose Manuel Jorge Pérez <[josemanuel.jorge@hospiten.com](mailto:josemanuel.jorge@hospiten.com)>  
**Asunto:** RV: PLACA Y TORNILLOS HOFER

Buenos días

Adjunto solicitud por parte del Servicio de Traumatología y Dr. Santana junto con estudios económicos con de lo solicitado (SISTEMA PLCAS Y TORNILLOS INTEOS CODO+HUMERO ) para su consideración y conformidad como responsable económico del Centro.

P.D. La Dirección del Centro Hospitalario dispondrá de 15 días para poder dar autorización a esta solicitud, de lo contrario esta Central entenderá que esta solicitud NO es de su afirmación. Posteriormente esta Central Corporativa procederá a la cancelación y/o desestimar dicha solicitud.

Detalle del material solicitado:

Centro Solicitante: HOSPITEN LANZAROTE

SAP	PROVEEDOR	DENOMINACION	RFA	PREST	COSTE	IGIC
					UNIDAD	3%
SISTEMA INTEOS CODO+HUMERO						
834568		Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 12	716-110-030-012	1	104,50 €	3,14 €
		Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 14	716-110-030-014	1	104,50 €	3,14 €
		Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 16	716-110-030-016	1	104,50 €	3,14 €
		Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 18	716-110-030-018	1	104,50 €	3,14 €
		Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 20	716-110-030-020	1	104,50 €	3,14 €
		Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 22	716-110-030-022	1	104,50 €	3,14 €
		Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 24	716-110-030-024	1	104,50 €	3,14 €
		Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 26	716-110-030-026	1	104,50 €	3,14 €
		Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 62	716-110-030-062	1	104,50 €	3,14 €
		Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 64	716-110-030-064	1	104,50 €	3,14 €
		Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 66	716-110-030-066	1	104,50 €	3,14 €
		Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 68	716-110-030-068	1	104,50 €	3,14 €
		Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 70	716-110-030-070	1	104,50 €	3,14 €
		Tornillo de bloqueo INTEOS 3.0 as av st T 3,0 x 72	716-110-030-072	1	104,50 €	3,14 €
834571		Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 52	716-110-035-052	1	104,50 €	3,14 €
		Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 54	716-110-035-054	1	104,50 €	3,14 €
		Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 56	716-110-035-056	1	104,50 €	3,14 €
		Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 58	716-110-035-058	1	104,50 €	3,14 €
		Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 60	716-110-035-060	1	104,50 €	3,14 €
		Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 62	716-110-035-062	1	104,50 €	3,14 €
		Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 66	716-110-035-066	1	104,50 €	3,14 €
		Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 70	716-110-035-070	1	104,50 €	3,14 €
		Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 74	716-110-035-074	1	104,50 €	3,14 €
		Tornillo de bloqueo INTEOS 3.5 as av st T 3,5 x 78	716-110-035-078	1	104,50 €	3,14 €
CREAR		Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 9/3 izq.	730-135-000-012	1	715,00 €	21,45
CREAR		Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 9/5 izq.	730-135-000-014	1	770,00 €	23,10
CREAR		Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 9/7 izq.	730-135-000-016	1	825,00 €	24,75
CREAR		Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 9/3 dcha.	730-135-001-012	1	715,00 €	21,45
CREAR		Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 9/5 dcha.	730-135-001-014	1	770,00 €	23,10
CREAR		Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 9/7 dcha.	730-135-001-016	1	825,00 €	24,75
CREAR		Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 con asa as av T 9/6 izq.	730-135-100-015	1	880,00 €	26,40
CREAR		Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 con asa as av T 9/8 izq.	730-135-100-017	1	935,00 €	28,05
CREAR		Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 con asa as av T 9/10 izq.	730-135-100-019	1	990,00 €	29,70

CREAR	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 con asa as av T 9/6 dcha.	730-135-101-015	1	880,00 €	26,40 €
CREAR	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 con asa as av T 9/8 dcha.	730-135-101-017	1	935,00 €	28,05 €
CREAR	Placa de olécranon INTEOS 3.0 y 3.5 con asa as av T 9/10 dcha.	730-135-101-019	1	990,00 €	29,70 €
CREAR	Placa H distal lateral INTEOS 3.5 as av T 6 izq.	770-141-000-006	1	1.045,00 €	31,35 €
CREAR	Placa H distal lateral INTEOS 3.5 as av T 8 izq.	770-141-000-008	1	1.155,00 €	34,65 €
CREAR	Placa H distal lateral INTEOS 3.5 as av T 10 izq.	770-141-000-010	1	1.320,00 €	39,60 €
CREAR	Placa H distal lateral INTEOS 3.5 as av T 12 izq.	770-141-000-012	1	1.485,00 €	44,55 €
CREAR	Placa H distal lateral INTEOS 3.5 as av T 6 dcha.	770-141-001-006	1	1.045,00 €	31,35 €
CREAR	Placa H distal lateral INTEOS 3.5 as av T 8 dcha.	770-141-001-008	1	1.155,00 €	34,65 €
CREAR	Placa H distal lateral INTEOS 3.5 as av T 10 dcha.	770-141-001-010	1	1.320,00 €	39,60 €
CREAR	Placa H distal lateral INTEOS 3.5 as av T 12 dcha.	770-141-001-012	1	1.485,00 €	44,55 €
CREAR	Placa H distal lateral ext. INTEOS 3.5 as av T 7 izq.	770-144-000-007	1	1.100,00 €	33,00 €
CREAR	Placa H distal lateral ext. INTEOS 3.5 as av T 9 izq.	770-144-000-009	1	1.265,00 €	37,95 €
CREAR	Placa H distal lateral ext. INTEOS 3.5 as av T 11 izq.	770-144-000-011	1	1.375,00 €	41,25 €
CREAR	Placa H distal lateral ext. INTEOS 3.5 as av T 13 izq.	770-144-000-013	1	1.540,00 €	46,20 €
CREAR	Placa H distal lateral ext. INTEOS 3.5 as av T 7 dcha.	770-144-001-007	1	1.100,00 €	33,00 €
CREAR	Placa H distal lateral ext. INTEOS 3.5 as av T 9 dcha.	770-144-001-009	1	1.265,00 €	37,95 €
CREAR	Placa H distal lateral ext. INTEOS 3.5 as av T 11 dcha.	770-144-001-011	1	1.375,00 €	41,25 €
CREAR	Placa H distal lateral ext. INTEOS 3.5 as av T 13 dcha.	770-144-001-013	1	1.540,00 €	46,20 €
CREAR	Placa H distal medial INTEOS 3.5 as av T 8 izq.	770-142-000-008	1	1.155,00 €	34,65 €
CREAR	Placa H distal medial INTEOS 3.5 as av T 11 izq.	770-142-000-011	1	1.210,00 €	36,30 €
CREAR	Placa H distal medial INTEOS 3.5 as av T 12 izq.	770-142-000-012	1	1.265,00 €	37,95 €
CREAR	Placa H distal medial INTEOS 3.5 as av T 15 izq.	770-142-000-015	1	1.320,00 €	39,60 €
CREAR	Placa H distal medial INTEOS 3.5 as av T 8 dcha.	770-142-001-008	1	1.155,00 €	34,65 €
CREAR	Placa H distal medial INTEOS 3.5 as av T 11 dcha.	770-142-001-011	1	1.210,00 €	36,30 €
CREAR	Placa H distal medial INTEOS 3.5 as av T 12 dcha.	770-142-001-012	1	1.265,00 €	37,95 €
CREAR	Placa H distal medial INTEOS 3.5 as av T 15 dcha.	770-142-001-015	1	1.320,00 €	39,60 €
CREAR	Placa H distal medial ext. INTEOS 3.5 as av T 9 izq.	770-143-000-009	1	1.155,00 €	34,65 €
CREAR	Placa H distal medial ext. INTEOS 3.5 as av T 12 izq.	770-143-000-012	1	1.210,00 €	36,30 €
CREAR	Placa H distal medial ext. INTEOS 3.5 as av T 13 izq.	770-143-000-013	1	1.265,00 €	37,95 €

CREAR	Placa H distal medial ext. INTEOS 3.5 as av T 16 izq.	770-143-000-016	1	1.320,00 €	39,60 €
CREAR	Placa H distal medial ext. INTEOS 3.5 as av T 9 dcha.	770-143-001-009	1	1.155,00 €	34,65 €
CREAR	Placa H distal medial ext. INTEOS 3.5 as av T 12 dcha.	770-143-001-012	1	1.210,00 €	36,30 €
CREAR	Placa H distal medial ext. INTEOS 3.5 as av T 13 dcha.	770-143-001-013	1	1.265,00 €	37,95 €
CREAR	Placa H distal medial ext. INTEOS 3.5 as av T 16 dcha.	770-143-001-016	1	1.320,00 €	39,60 €
CREAR	Placa H distal dorsolateral INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 11 izq.	770-140-000-011	1	1.265,00 €	37,95 €
CREAR	Placa H distal dorsolateral INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 14 izq.	770-140-000-014	1	1.320,00 €	39,60 €
CREAR	Placa H distal dorsolateral INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 16 izq.	770-140-000-016	1	1.375,00 €	41,25 €
CREAR	Placa H distal dorsolateral INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 18 izq.	770-140-000-018	1	1.540,00 €	46,20 €
CREAR	Placa H distal dorsolateral INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 11 dcha.	770-140-001-011	1	1.265,00 €	37,95 €
CREAR	Placa H distal dorsolateral INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 14 dcha.	770-140-001-014	1	1.320,00 €	39,60 €
CREAR	Placa H distal dorsolateral INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 16 dcha.	770-140-001-016	1	1.375,00 €	41,25 €
CREAR	Placa H distal dorsolateral INTEOS 3.0 y 3.5 as av T 18 dcha.	770-140-001-018	1	1.540,00 €	46,20 €
CREAR	Placa coronoides INTEOS 2.5 ae av T 5/1 Izquierda ESTERIL	777-170-000-006-S	1	825,00 €	24,75 €
CREAR	Placa coronoides INTEOS 2.5 ae av T 5/1 Derecha ESTERIL	777-170-001-006-S	1	825,00 €	24,75 €
CREAR	Tornillo de bloqueo con punta INTEOS 2.5 ae av T 1,5 x 8 ESTERIL	716-142-015-008-S	1	88,00 €	2,64 €
CREAR	Tornillo de bloqueo con punta INTEOS 2.5 ae av T 1,5 x 10 ESTERIL	716-142-015-010-S	1	88,00 €	2,64 €
CREAR	Tornillo de bloqueo con punta INTEOS 2.5 ae av T 1,5 x 12 ESTERIL	716-142-015-012-S	1	88,00 €	2,64 €
CREAR	Tornillo de bloqueo con punta INTEOS 2.5 ae av T 1,5 x 14 ESTERIL	716-142-015-014-S	1	88,00 €	2,64 €

Ruego su conformidad para proceder a la autorización por parte de la Dirección de Compras.

Muchas Gracias.!!

Saludos Cordiales

Gara Fernández Hernández  
Dpto. Gestión y Adjudicación de Compras / Purchasing Department

 Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

De: Emma Duarte <[emma.duarte@hospiten.com](mailto:emma.duarte@hospiten.com)>

Enviado el: jueves, 18 de enero de 2024 9:01

Para: Gara Fernández Hernández <[gara.fernandez@hospiten.com](mailto:gara.fernandez@hospiten.com)>

CC: Jose Manuel Jorge Pérez <[josemanuel.jorge@hospiten.com](mailto:josemanuel.jorge@hospiten.com)>

Asunto: RV: PLACA Y TORNILLOS HOFER

ALMACÉN QUIRÓFANO.

Saludos.

Emma Duarte  
Dpto. de Compras Hospiten Lanzarote



Lomo Gordo, s/n  
35510 Pto. del Carmen \* Lanzarote  
Islas Canarias Spain  
T (+34) 928 596 100 EXT 2300  
F (+34) 928 515 635 EXT 2300  
[www.hospiten.com](http://www.hospiten.com)

Emma Duarte  
Dpto. de Compras Hospiten Lanzarote

 Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

---

**De:** Emma Duarte <[emma.duarte@hospiten.com](mailto:emma.duarte@hospiten.com)>  
**Enviado:** miércoles, 17 de enero de 2024 17:01  
**Para:** Jose Manuel Jorge Pérez <[josemanuel.jorge@hospiten.com](mailto:josemanuel.jorge@hospiten.com)>  
**Asunto:** PLACA Y TORNILLOS HOFER

Buenas tardes,  
se adjunta solicitud de :

- PLACA REF: 730-135-001-012 Y TORNILLOS 716-110-035XX de las medidas de la 12 a 26
- Proveedor Medcomtech. Caja para intervención de codo, episodio 20492378.
- Se adjunta hoja de quirófano, factura y garantía.
- Esta tiene un mayor grado de angulación en los tornillos.

Gracias, saludos.

Emma Duarte  
Dpto. de Compras Hospiten Lanzarote



Lomo Gordo, s/n  
35510 Pto. del Carmen \* Lanzarote  
Islas Canarias Spain  
T (+34) 928 596 100 EXT 2300  
F (+34) 928 515 635 EXT 2300  
[www.hospiten.com](http://www.hospiten.com)

Emma Duarte  
Dpto. de Compras Hospiten Lanzarote

 Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.